

## **TÖITÄ KIRKOLLISSA RAKENNUKSISSA:**

- Oulun tuomiokirkko (rakennettu 1777, uudistettu 1832 Carl Ludvig Engelin suunnitelmien mukaan; torni 1845)  
Kahden lasimaalauksen korjaus 2-5/2018  
Lasimaalauksin varustettujen ikkunoiden ulkopuolten ja sakastin ikkunoiden korjaus 2-11/2018  
Lasimaalauksin varustetun ikkunan mallikorjaus 9-11/2017  
Kuuden pääikkunan korjaus 3-11/2017  
Yhden pääikkunan mallikorjaus 12/2016-1-2017  
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Nivalan kirkko (Simon Jylkkä-Silven suunn. muk. Niilo Koskela 1802), uudistaminen ja kellotorni F.E. Luchow 1874)  
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen korjaus 3-11/2018  
Ulkopintojen väri-inventointi 4/2016  
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten arviointi 3/2016
- Kempeleen vanha kirkko (Matti Härmä 1688-1691)  
Ikkunoiden ulkopuittiden restaurointi 7/2017 – 4/2018  
Ulkoverhouksen uusimiseen liittyvät työt 9/2017 -2/2018  
Hirsirungon lahovaurioiden korjaukset 6-11/2017  
Ulkoverhouksen ja lisäeristyksen purkutyöt 5-9/2017  
Osallistuminen kirkon kuntotutkimukseen 6-11/2016  
Paanukatton vaurioiden arviointi ja kustannusarvio 9/2015  
Torniristin restaurointi 5-9/2015  
Ikkunoiden ulkopuutteiden lasirikkojen korjaus 6/2014
- Kempeleen vanha kellotapuli (Heikki Väänänen 1768-1769)  
Ulkoverhouksen, räystään koristelistojen ja rungon vaurioiden korjaus 3-5/2018  
Vaivaisukkojen (tekijät Aapo Kontiokari 1853 ja Olli Turunen 1950) desinfiointi ja säilyttämisen tehtävät
- Yli-lin kirkko (yleisten rakennusten ylihallitus 1930)  
Ikkunoiden kunnostus 3-9/2018
- Iin kirkko (Gustav Strandberg ja Aarne Hytönen 1950)  
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kunnan selvittämien 10-11/2017
- Tornion vanha kirkko (Matti Joosepinpoika Härmä 1684-1686)  
Yhden pääikkunan ulkopuutteiden mallikorjaus 3-5/2017
- Kalajoen kirkko (F.W.Luchow 1879, palon jälkeinen uudelleenrakentaminen W.G.Palmqvist 1930- 31)  
Porrashuoneiden sisäpintojen väritutkimus ja näytteenotto 12/2016  
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 12/2016
- Alajärven kirkko ( Carl Ludvig Engel 1836, rakennustyötä johtivat Heikki ja Jaakko Kuorikoski )  
Keskikupolin vaakalasisituksen korjaus 11-12/2016  
Keskikupolin vaakalasisituksen korjaustyön suunnittelu 3/2016
- Pyhäjärven kirkko (Obert Sebastian Gripenberg 1897)  
Kirkkosalin ikkunoiden korjaus 4-9/2016  
Yhden pääikkunan mallikorjaus 1-3/2016
- Ylikiimingin kirkko (Jacob Rijf 1768)  
Alttarin sisäikkunoiden ja niiden lyijyglasituksen restaurointi 9-10/2016  
Rikkoontuneiden ikkunalasien korjaus 11/2013  
Kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2009
- Limingan kirkko (Charles Bassi ja A.F Gransted suunnitelmien mukaan 1826 Heikki Kuorikoski)  
Urkufasadin maalaus- ja kultaustyö 6/2016
- Oulujoen kirkko (valmistui 1908 Vicktor Joachim Sucsdorf suunn.)  
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Kiimingin kirkko ( Matti Honka 1760)  
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 9-10/2016
- Ylivieskan kirkko (Pekka Raudaskoski 1786, uudistettu 1892 Julius Basilier), tuhoutui 26.3.2016  
Ulko-ovien käyntisovitus ja pyörätuolisäänkäynnin ovien korjaus 2/2016

- Hintan seurakuntatalo (1955 Niilo Mattilan suun. mukaan ) Hintantie 89, Oulu; Oulun seurakuntayhtymä  
Seurakuntasalin ulkopuitteiden kunnostus 4-5/2016  
Alttarin lyijylasityön kunnostus 5-6/2016
- Heikkilän siunauskappeli (1936) Rauhantien hautausmaa, Ylivieskan srk  
Ikkunoiden ulkopuitteiden kunnostus 3-4/2016
- Siikajoen kirkko (rakennettu 1701; uudistettu 1852 Johan Oldenburg)  
Saarnatuolin (1765 Jaakko Suonperä) lattiarakenteen korjaus 12/2015
- Tuiran kirkko (Harald Andersin 1916; laajennus 1967 Mikko Hahtela)  
Katon ja itäpäädyn ikkunoiden korjaus 5/2015
- Muhoksen kirkko (torninrakentaja Hannu 1634)  
Asehuoneen ja sakastin ulko-ovien huoltomaalaus 7/2015  
Uuden ulko-oven teko entisen mallin mukaan 2-6/2011
- Vieremän kirkko (Ilmari Launis 1915)  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus / Aliurakka Lapiomies Oy 7-10/2014
- Kemin kirkko (Josef Stenbäck 1902)  
Uusien kolehtihaavien valmistaminen 4-7/2014  
Kirkkosalin irtotuolien korjaus 7-8/2014  
Ikkunoiden korjaustarpeen selvittäminen ja kustannusarvio 5-7/2014
- Hyrnsalmen kirkko (Jacob Rijf 1786, Henrik Holmbom piir. mukaan)  
Soodapuhallusten aiheuttamien maalivaurioiden korjaus 3-5/2014  
Ikkunoiden ja ovien restaurointi 9/2011 – 5/2012
- Reisjärven kirkko (Anton Wilhelm Arppe 1820)  
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 11/2012
- Pattijoen kirkko (Josef Stenbäck 1912)  
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 10/2012
- Oulunsalon kirkko (arkkitehti Julius Basilier 1891)  
Ikkunoiden korjaus 3-8/2012  
Ehdotukset ikkunoiden korjaustavaksi ja mallityön toteutus yhteen pääikkunaan 3-5/2011  
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 5/2010
- Haukiputaan kirkko (Matti Honka 1762, muutokset Sucksdorff 1902)  
Penkkien, sisäovien ja urkujen huoltomaalaus 4-6/2012  
Sisäpintojen väritutkimus ja pintojen esilleotto 1/2011  
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus 5-6/2008  
Ikkunakorjauksen kustannusarvio 2008
- Toholammin kirkko (1861 Carl Axel Setterberg / Jaakko Kuorikoski)  
Alttarin kuoriosan ikkunoiden UV-suojalasisituksen toteutus 1-2/2012
- Raahen kirkko (Josef Stenbäck 1912)  
Uusien urkujen ooteraus ja koristemaalaukset 6-9/2012  
Kirkon alkuperäisten irtokalusteiden kunnostus ja ooteraus 1-2/2012  
Seinäalttariopöydän muutos- ja korjaustyöt 8-10/2011  
Saarnatuolin siirron puusepäntyöt ja portaiden teko 2-10/2011  
Lyijylasitöiden restaurointi 3-4/2011  
Penkkien muutostöiden puusepäntyöt 11/2010 – 4/2011  
Ikkunoiden restaurointi 6/2010 - 9/2011  
Sisäpintojen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 1/2009  
Sisäpintojen maalinpoiston menetelmätutkimukset ja maalipintojen esilleotto lehterillä 9-10/2009  
Lausunto ja kustannusarvio ikkunakorjauksesta 10-11/2008
- Lumijoen kirkko (Johan Ludvig Lybeck 1886-1889)  
Ikkunoiden, ulko-ovien ja kellotornin luukkujen kunnostus 5-11/2011  
Väritutkimukset ja puunlaatuselvitykset 6-8/2011  
Lyijylasitöiden kunnostus 11-12/2011
- Oulaisten kirkko (Matti Honka 1753)  
Kirkon pääovien restaurointi 12/2009 - 3/2010

- Kirkon ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2002  
Penkkien muutostöiden ja lehterin uuden kaiteen puusepäntyöt 2002
- Lohtajan kirkko (Matti Hongan johd. 1768-1769)  
Ikkunoiden restaurointi 4-12/2009  
Alttaripäädyn ikkunoiden UV-suojalasuituksen toteutus 10-12/2009  
Lausunto ja kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2008
- Temmeksen kirkko (Antti Louet 1767)  
Lehterin kaiteen korottaminen 10/2009  
Pääoven korjaus 9/2009  
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 8-9/2009  
Puurakenteisten ulkoportaiden ja kaiteiden teko 9-10/2009
- Paltaniemen kuvakirkko (Johan Knubb 1725-1727)  
Kustannusarvio ja lausunto ikkunoiden korjauksesta 2009
- Vetelin kirkko (Heikki Kuorikoski 1838-1839, suun. C.L. Engel ja A.W. Arppe)  
Kirkon ikkunoiden korjaustyöt 6-10/2008,  
Lyijylasityön restaurointi 10-11/2008  
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus sekä kustannusarvio 3/2008
- Kauhavan kirkko (Josef Stenbäck 1925) ja siunauskappeli (1955)  
Kirkon ja siunauskappelin ikkunoiden restaurointityö 6/2007- 6/2008  
Lyijylasien restaurointi yhteistyössä LasiApaja, Pekka Jauhiainen, Kempele
- Kajaanin kirkko (Jac Ahrenberg 1897)  
Kirkon ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden sekä karmien restaurointi 6-10/2006
- Kempeleen uusi kirkko (Jorma Teppo 1988)  
Seurakuntasalin pöytien pintakäsittelyjen uusiminen ja korjaus
- Kanta-Loimaan kirkko (Josef Stenbäckin 1891)  
Kirkon ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden sekä karmien restaurointi 3-10/2006
- Alatornion kirkko (Jaacob Rijf 1797)  
Malli-ikkunan teko ikkunoiden sisäpuolen korjaukseen ja muutostöihin 2006  
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi ja karmien lahovaurioiden korjaukset 2005
- Merijärven kirkko (Simon Jylkkä-Silvén 1779-1781)  
Ikkunoiden restaurointi 2004  
Sakastin katto- ja lattialistojen teko 2004

#### **RESTAUROINTITÖITÄ YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE:**

- Pikkupalatsi (Fredrik Thesleff 1897), Tampere  
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 3-4/2018
- Oulun linnan Tähtitorni (Westlinger 1875) / Oulun kaupunki  
Tornin yläyhdyin ikkunoiden kunnostus ja karmirakenteen muutokset 3-4/2018  
Ulkooverhouksen maalaustyö 5-6/2008  
Ikkunoiden kunnostukset 5-6/2008
- Juhlatalo Rauhala (arkkitehti Arthur Kajanus 1898) Oulu, Mannenkatu 1; PSOAS  
Salien tapetointi ja maalaustyöt 3, 4/2018  
Parvekkeiden puukaiteiden uusimien 6-9/2015  
Julkisivun koristeellisten puuosien valmistus 8-9/2015
- Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto virastorakennus 3, Linnakatu 1(1870, laajennus Sucksdorff 1910) Senaattikiinteistöt  
Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjaus 10-12/2017  
Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjusehdotuksen laatiminen 8/2017  
Linnakadun puoleisten ovien kunnostus 5-6/2016  
Neuvotteluhuoneen alkuperäisten ikkunoiden ja parvekeovien korjaus 3-5/2014  
Ulko-ovien tiivistyksen ja toimivuuden parantaminen 9/2011  
Porrashuoneiden väri-inventointi 9-10/2009
- Kiimingin kirkkopirtti (1925) ja vanha koulu (1885), Kiiminki

- Ikkunoiden kunnostus 4-8/2017
- Jurveliuksen talo (vanhin osa 1845), Rantakatu 6, Oulu; PSOAS  
Kauppurienkadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaustyöt 1-5/2017  
Ikkunakorjauksen malli-ikkuna 4/2016
- Limingan pappila (julkisivut Oldenburg 1853), Limingan srk  
Ulko-ovien maalipoisto ja maalaustyön valvonta 4-8/2017; 4-7/2018  
Lattialankkujen maalipoisto, paikkaus ja hionta 4-5/2016  
Kahden alkuperäisten ikkunan restaurointi 1-5/2016  
Portaan ja luiskan kaiteiden teko 9-11/2012  
Kirkkoherranviraston salin katon restaurointi ja maalausten rekonstruointi 6-7/2012  
Kirkkoherranviraston sisäpuolen pintakäsittelytyöt 4-6/2012  
Pappilan korjaus- ja restaurointityön vast. työnjohto Timo Hammar 6/2010 - 12/2012  
Viraston seinähirsien ja lattianiskojen vaurioiden korjaukset 10/2011  
Kirkkoherran asunnon pintakäsittelytyöt 8-9/2011  
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi ja palauttaminen paikoilleen 4-7/2008  
Väliovien restaurointi 10-12/2008  
Koristemaalauksen esilleotto, värien määritykset ja kuvioiden sabluunojen teko 2009  
Koristemaalauksen, maalaus- ja tapetointityöt 11/2008- 3/2009  
Restaurointityön valvonta 2/2008 - 4/2009
- Oulujoen pappila (K.A. Wiklund 1899), Oulu, Oulun seurakuntayhtymä  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 9-11/2016  
Ikkunoiden kunnan selvittämien 2/2014  
Väritutkimus 10/2013
- Svendelinien kauppakartano (Hugo Neuman 1882), Oulu, Rantakatu 2; Rakennusteho Oy  
Sisäpintojen väritutkimus 2-4/2016
- Franzenin talo (Carl Ludvig Engel 1829), Oulu  
Ensimmäisen kerroksen liiketilojen ikkunoiden tiivistykset 3/2018  
Alimman kerroksen julkisivurappausten vauriokohtien korjaus 6-7/2017  
Toisen kerroksen yhden huoneen sisäpuolen maalaustyöt ja alakerran väliovien maalaus 5/2015  
Kolmannen kerroksen asuntojen ikkunoiden tiivistys ja korjauksia 11/2014 – 2/2015  
Toisen kerroksen ikkunoiden tiivistykset 3/2015  
Ulko-ovien korjauksia 11/2014
- Lassin päiväkotia, ent. kunnallissairaalan sairausosasto (Magnus Schjerbeck 1986; 1900) Tuiranpuisto, Oulu  
Eteläseinän ikkunoiden restaurointi 5-7/2015
- Oulun rautatieasema (Knut Nylander 1886; laajennus Bruno Granholm) Ovenia Oy  
Ulko-ovien väri-inventointi 3/2015
- Laanilan virkatalo (n.1850), Oulu  
Saunan uuden oven teko Alvar Aallon alkuperäisen suunnitelman mukaan 11/2015  
Katon koristemaalauksen dokumentointi 10/2014 ja koristemaalauksen 4/2015  
Uusien kiintokalusteiden maalaus 3-4/2015
- Ojakatu 2, ns. Tervosen talo Oulu; Pohjois-Suomen Messut ry  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 8-12/2014  
Parioven kunnostus ja eteistilan maalaustyöt 1/2015
- Impilinna (Jussi Paatela 1927), Seppälän entisen karjanhoitokoulun päärakennus, Kajaani  
Ikkunoiden valmistaminen alkuperäisten mallien pohjalta yhteistyössä Psl A Punkeri, Ruukki 3-9/2014
- Donnerin talo, Kokkola  
Sisäpintojen restaurointi- ja pintakäsittelytyöt 3-6/2014
- Pohjois-Suomen AVI:n päärakennus, Oulun Lääninhallitustalo, (1887-1890 arkkitehti Jac. Ahrenberg Konstantin Kiseleffin luonnosten pohjalta), Senaatti Kiinteistöt, pääurakoitsija YIT  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 5/2013 -2/2014  
Ikkunoiden korjaustarpeiden ja -tapojen arviointi ja korjauksen kustannusarvio 6-8/2011
- Oulun Vanha Pappila (Carl Ludvig Engel 1824, laajenn. Oldenburg 1851, muutos ja laajenn. rak.mest. J.W. Lillqvist 1898)  
Sisäpinnan kuistin ikkunoiden korjaukset ja asennukset 1-5/2014

- Kaakeliuunien siistiminen ja katon koristemaalauksen korjaukset 11/2012  
Asemakadun puoleisen osan ikkunoiden ja ovien restaurointi 8/2011 – 1/2012  
Museohuone piiankamarin pintojen restaurointityöt 2-4/2011  
Haukkaikkunoiden restaurointi 2-4/2011  
Ulko-ovien korjaukset; korjausvaihe II, 10-12/2010  
Palautettavien koristemaalauksen teko barokkisalin kattoon ja kuviomaalaus lattiaan; 10-12/2010  
Ikkunoiden restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010  
Väliovien restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010  
Ikkunoiden mallikorjaukset 10/2009 -2/2010  
Sisäpuolen väripintojen tutkimukset, sabluunamaalauksen tallentaminen ja raportointi 10/2009 - 3/2010
- Kuopion kauppahalli (J.V.Strömberg 1901), Kuopion Kaupunki  
Ikkunoiden puitteiden korjaukset 2- 4/2013
- Oulunsuun nuorisoseuran talo (1906), Oulunsuun nuorisoseura ry, Oulu  
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi 6-10/2012  
Kuuden alkuperäisen ikkunan restaurointi 3-7/2011
- Jokelan pappila (1802 rovasti Jaakko Simelius?), Kalajoki, Kalajoen srk  
Salin kattomaalauksen nurkkakoristeiden rekonstruointi 3-4/2012  
Eteisen varpuroiskemaalauksen rekonstruointi liimamaalilla 3-4/2012
- Utajärven Seurakuntatalo, Utajärvi  
Lyijylasityön restaurointi 7-9/2011
- Kemin Pappila ja Nuorisotalo(n.1930), Kemin seurakunta  
Ikkunoiden kunnostusurakka 2010
- Oulun vanhan hautausmaan hautajaishuoneisto, (n.1880 ja laajennus 1955), Oulun seurakuntayhtymä  
Ikkunoiden kunnostustyöt 5-9/2010  
Ulkooverhouksen puukorjaukset 6/2010  
Ulkopuolen väritutkimus 3/2010
- Ruustinnanhoivi (Wivi Lönn 1910), Haapavesi  
Työselostuksen laatiminen ikkunankorjaustyölle 4/2011
- Gelman 2.(1910-luku), Raahen sairaala-alue  
Toisen kerroksen ikkunoiden restaurointi 1-4/2010
- Koskitie 25A (n.1930), Oulu  
Ulkooverhouksen puukorjaukset ja maalinpoistotyöt 8-9/2008  
Pinkopahvitustöitä 3-5/2009  
Väliovien restaurointi 12/2008-2/2009  
Ikkunoiden restaurointi 9-12/2008
- Byströmin talo (Hugo Neuman 1883-1884), Oulu / Oulun kaupunki  
Vanhojen ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien restaurointi 2006  
Kustannusarvion laadinta ikkunankorjaustyölle 2005
- Kuusiluodon koulu (Sucksdorff 1908), Maunonkatu 1, Oulu / Oulun kaupunki  
Koulun vanhojen kalusteiden restaurointi 2005 - 2006
- Suolamakasiini (Harald Andersin), Pikisaarentie 13, OSAKK  
Restaurointilinjan opiskelijoiden tekemän ikkunankorjaustyön ohjaus 2006
- Kauppilan vanha kansakoulu, li  
Pinkopahvitustytöt keittiöön ja vanhojen pahvien korjauksia 2006
- Puusepäntiike Jussi Sutela Oy, Liminka  
Uusien ikkunoiden lasitus- ja maalaustöitä perinteisin työmenetelmin 2008- 2012
- Aappolan museoalue, Limingan kunta  
Museoalueen piharakennusten korjauksia 9/2009 – 5/2010, 10/2010
- Reidar Särestöniemen museo, Kittilä / Särestöniemen museosäätiö  
Vanhan Särestön keittiön pinkopahvitus 2005
- Maikkulan kartano, Oulu  
Ikkunoiden ja sisustuksen restaurointitöitä, kalusteiden valmistusta palkkatyössä 3/2000 – 5/2002

### **TOITÄ TALOYHTIÖILLE:**

- As Oy Siltavahti, Suvantokatu 7, Oulu  
Uusien tammiovien (valmistaja Sutela Oy) asennukset 2/2016
- As Oy Värtönranta, Jaakonkuja, Oulu  
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 8-10/2015
- As Oy Syrjäkatu 23 (1920-luku), Syrjäkatu 23, Oulu  
Ikkunoiden ulkopuolen korjaus 9-12/2015
- As Oy Torikatu 4, Kolmiotalo (Johan Sigfrid Sirén 1924), Torikatu 4, Oulu  
Alkuperäisten ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 6-9/2014; 5/2015  
Ulkopintojen väritutkimukset 2-3/2014  
Uusien tuuletusparvekkeiden lasipariovien teko alkuperäisen mallin mukaan 4-8/2013
- As Oy Tuomi, Tuomitalo (rakennusmestari K.K Myllylä 1906) Oulu  
Porrashuoneiden alkuperäisten ikkunoiden korjaus 4-8/2014
- As Oy Toivoniementie 7, Oulu  
Kerrostalon parvekeovien restaurointi 6/2013 - 6/2014
- As Oy Toivoniementie 13, Oulu  
Kerrostalon alaovien restaurointi 7/2013
- As Oy Oulun Karjakatu, Karjakatu (1949), Oulu  
Ulkoverhouksen rakenteen selvitys ja korjaustyön työselostus 4-5/2011  
Ulkoverhouksen korjaustyön valvoja 7-9/2011
- As Oy Tuirantulli, Valtatie 30 (1950- luvun kerrostalo), Oulu  
Ulko-ovien ja sisäänkäyntien tammiosien restaurointi 11/2009-2010
- As Oy Tuulimyllynkatu 11-13 (n.1950), Oulu  
Ulko-ovien restaurointi porraskäytävä kerrallaan 11/2008-1/2009
- As Oy Lohivalkama (n.1960), Alalaanilantie, Oulu  
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 9-12/2015  
Talo-yhtiön saunaosaston pintojen uusiminen ja korjaukset 8-9/2008  
Tammiviilupintaisten ovien pintakäsittelyjen uusiminen yhteen huoneistoon 2004
- As Oy Toivontie 47, Oulu puukerrostalo 1950-luvulta  
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset  
Asukkaiden tekemien sisäpuitteiden sekä karmien maalaustöiden ohjaus

### **PINTAKÄSITTELY-, PUUSEPÄN- JA RESTAUROINTITÖITÄ YKSITYISHENKILÖILLE:**

- Akolan kartano (rakennuttaja laamanni Antell 1796), li  
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korjaukset, työnjohto 3/2017 – 2018  
Vanhojen lattialankkujen puhdistus ja kunnostus 1-2/2018  
Vanhojen lautakattojen puhdistus ja koemaalaus liimamaalilla 9-10/2017  
Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus 10-12/2016  
Toisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 10-12/2014  
Kellarin kattorakenteiden ja hirsivaurioiden korjaukset 7-11/2013  
Ulkoverhouksen vauriokohtien ja kuistin ikkunoiden korjauksia 9-12 /2012  
Ikkunoiden vaurioiden kartoitus ja ikkunapellitysten uusimien 11/2012
- Salmelan pappila (vanhin osa 1796), Rannantie; Haukipudas  
Rakennuksen peruskorjaus, vastaava työnjohtaja 5/2017-2018
- Lampelan talo, vanha Liminka, Taideateljeen rakentaminen vanhaan piharakennukseen  
Uusien ikkunoiden ja ovien teko 12/2017-1/2018  
Ikkunoiden korjaus- ja muutostyöt 9-12/2017  
Hirsirungon korjaukset ja rakennuksen muutostyöt 11/2016 – 3/2017; 9-12/2017
- Haminantie 16, (n. 1900) li  
Yläkerran pääty- ja haukkaikkunoiden teko 2-4/2018  
Yläkerran huoneiden rakentaminen 12/2017-1/2018

- Uusien ikkunoiden teko alkuperäisten mallin mukaan 1-2/2018
- Pihasaunan kattorakenteiden ja vesikaton uusiminen 11/2015
- Uusien puuportaiden teko 4-5/2013
- Lattia- ja seinärakenteiden korjauksia 12/2012 – 1/2013
- Vanhon ikkunoiden korjaukset ja rekonstruktiot 1/2013 – 3/2013
- Lehtoranta 3 (Seppo Valjus 1968), Oulu
  - Toisen kerroksen neljän ikkunan korjaukset 8-9/2017
- Kauppurienkatu 2, Oulu
  - Talon huoltomaalaus 7-8/2017
- Huikolan talo (1800- luvun loppupuoli), Muhos
  - Ulkorakennuksen alajuoksun vaihto ja perustuksen teko 6/2016
  - Kuistin ikkunoiden ja oven teko 6/2016
  - Haukkaikkunoiden ja rakennuksen korjaustöitä 6/2015
  - Hirsirungon korjauksia 9-10/2012, 7-8/2013 ja 5-6/2014
  - Uuden ulkoverhouksen teko 9-10/2012
  - Ulkoverhouksen purku 7/2011
  - Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2010 ja 2011
- Keski-Filpuksen talo, (n.1890) Simonniemi
  - Keittiön sisäpuitteiden uusiminen ja ovien korjaus 9-10/2017
  - Ikkunoiden restaurointia 1/2013 – 12/2013
  - Ikkunoiden restaurointia 1-12/2010
- Torpantie 34 (n.1930), Oulu
  - Piharakennuksen ulko- ja väliovien teko, ikkunan korjaus 9-12/2016
  - Väliovien korjauksia ja heloituksia 1/2016
  - Keittiön ja khh:n kiinteiden säilytyskalusteiden valmistus 9/2015
  - Väliovien korjauksia ja ikkunoiden maalaus 12/2013 – 10/2014
  - Puulattioiden maalaus 12/2013
  - Portaiden ja kaiteiden teko 2-3/2011
  - Uusittujen puuikkunoiden kittaukset ja pintakäsittelyt 7-9/2010
  - Hirsirungon vaurioiden korjauksia 4-5/2010
- Kivikuja 5, Karjasilta, Oulu (1958)
  - Uuden portin, ulko-oven ja terassin teko 4-6/2016
  - Ikkunoiden sisäpuitteiden kunnostus 5-7/2011
  - Vesikaton korjaus ja uuden kolmiorimahuopakaton teko 6-7/2011
  - Savupiipun purku ja uudelleenmuuraus näkyvältä osalta 5/2011
  - Ulkoverhouksen maalinpoisto ja maalaustyöt 5-6/2010
  - Ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien restaurointi 2010
- Pehkosen talo, (n.1852) Alatemmes, Liminka
  - Aittojen korjauksia 9/2016
  - Pajan restaurointi 6-7/2016
  - Tapetointityöt kolmeen huoneeseen 4/2016
  - Päärakennuksen ikkunoiden pellitykset 11/2012
  - Päärakennuksen ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 8-9/2012
  - Salin ikkunoiden (5kpl) restaurointi 6-8/2010
  - Päärakennuksen ikkunoiden rapattujen pielilistoitusten korjaukset 5-6/2010
- Mannisen talo (n. 1910), Kiiminki
  - Ulko-oven ja ullakon päätyikkunoiden teko 5-6/2016
  - Rakennuksen laaja peruskorjaustyö 7-12/2015; 1-6/2016
  - Uusien peiliovien teko 11-12/2015
  - Kolmiorimahuopakaton teko 5-6/2015
- Kinnarin talo, Lohtaja
  - Uuden portaan teko 6/2016
  - Uusien ikkunoiden pintakäsittely- ja lasitustyö 5-7/2015

- Uuden ulko-oven teko 9-10/2015  
Kuistin ikkunoiden ja uuden parioven teko 11-12/2015
- Isokylä, Kemijärvi  
Aitan vanhojen ovien restaurointi 2/2016
- Kallio (1894), Muhos  
Katon kantavien rakenteiden korjaus ja vesikatteen uusiminen 9-11/2015
- Villa Armi (Oiva Kallion piirustusten pohjalta n.1915), Oulunsuu, Oulu  
Jugendaiheisen komeron valmistus 6/2017  
Seinän koristepaneloinnin valmistus 6/2016  
Koristeellisten ikkunanpielilautaelementtien valmistus 8/2015
- Nikulan tila, Alapääntie, Liminka  
Yläkerran päätyikkunoiden korjaus 9-11/2017  
Pihasaunan puulattioden lattialankkujen kiinnitys ja maalaustyöt 6-7/2016  
Ikkunoiden sisäpuutteiden korjaus 4/2015  
Vanhan kaappikellon korjaus ja maalaus 7/2014  
Ikkunoiden sisäpuutteiden korjaus 2010  
Pinkopahvitustyöt 2005  
Ikkunoiden ja ovien restaurointi- ja puusepäntöitä 2002
- Arvolan talo (n.1855) Pelkosenniemi  
Ulkooverhous työt 3-4/2015  
Sisäpuolen pintakäsittelytyöt 1-3/2015  
Sisäpintojen teko 12/2014 – 2/2015  
Portaiden ja kaiteiden teko 1-2/2015  
Tulisijojen ja piippujen muuraus 8-9/2014  
Uusien lattiarakenteiden teko 6-10/2014  
Vanhojen lattialankkujen kunnostus 2-5/2014  
Ikkunoiden koristeellisten pielilautojen restaurointi 5-7/2014  
Vanhojen ikkunoiden korjaukset 12/2012-3/2013  
Kuistin uudet ikkunat 12/2012  
Katon rakenteiden uusiminen ja kolmiorimahuopakaton teko 8/2011  
Uuden kuistin teko 8-9/2011  
Hirsirungon kengitys, perustuksien korjaus, salaojat ja viemärointi 10/2010  
Rakenteiden tutkiminen ja purkutytöt, rakennusosien irrotus ja koodaus 9-10/2009
- Karjaportintie 2, Oulu  
Muiden seinien ja ikkunoiden maalaus 8/2016  
Ikkunoiden korjauksia ja päätyseinän maalaustyöt 7-8/2015
- Nikkilän talo, Kälviä  
Uusien ikkunoiden pintakäsittely- ja lasitustyö 1-2/2015  
Uuden ulko-oven teko kuistille 9-10/2015
- Piiraisen talo, Revonlahti  
Vilja-aitan tuenta, korjaukset, verhouksen ja katon teko 7/2015  
Pitkän aitan kengitys ja vesikatteen uusiminen 8/2015  
Ikkunoiden ja ulko-oven kunnostustyö 10/2014 – 5/2015
- Vanha Kärjän talo (n.1850) Kalajoki  
Uuden kuistin ikkunoiden ja ovien teko 5-7/2013  
Uusien ulko-ovien teko talon tyylin mukaan 2006  
Alkuperäisen kustavilaispariovien restaurointi 2005  
Pinkopahvitustöitä 2005  
1850-luvun ikkunoiden restaurointi 2003-2004  
Keittiön puurunkoisten kiintokalusteiden valmistus 2005
- Sutelan talo (n.1890) Liminka  
Eteisen maalaustyöt ja tapetoinnit 5/2017  
Makulatuuripaperit ja tapetoinnit yläkerran huoneisiin 1/2013



Kirkkokatu 20, Raahe (n.1920)

Ikkunoiden korjaustöitä 6-7/2015  
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointia 11/2011 – 2/2012  
Ulko- ja väliovien karmien restaurointitöitä 1 -2/2012  
Alkuperäisen aaltopeltikaton ruosteenpoisto ja maalaus pellavaöljymaalilla 6-7/2010  
Väliovien karmien tekoa alkuperäisten mallien mukaan 4-5/2010

Yli-Ikolan talo (1800-luvun loppupuoli), Tyrnävä

Ovikorjauksia 5/2016  
Ulko-oven teko 1/2013  
Pinkopahvitustöitä 6/2012  
Hirsivaurioiden korjaukset 2011  
Katon koristemaalauksen restaurointi 2010-2011

Väliheikkilän talo, Lukantie, Heikkilänsaari, Oulu

Hirsivaurioiden korjaukset 5/2011  
Rakennuksen hirsirungon nosto sivuun kellarin ja perustusten rakentamisen ajaksi 6/2011

Heikkilän talo, Lukantie, Heikkilänsaari, Oulu

Tallirakennuksen kengitys 8/2011  
Tallin sisäseinärunkojen teko ja eristäminen, sisäpintojen töitä 9-10/2011

Saarankatu 7, Oulu, (1850-luvun kaupunkitalo)

Ulko-ovien teko 2-5/2012  
Piharakennuksen vesikaton uusiminen 9/2011  
Katon uusiminen kolmiorimahuopakattona ja rakenteiden korjaus 2005  
1950-luvun piharakennuksen uusien pariovien teko ja asennus 2005  
Huopakaton korjaus 2003  
Ikkunoiden korjaus 2002

Cortenkatu 5, Raahe / 1850-luvun kaupunkitalo

Tammipariovien restaurointi 9-10/2011  
Vanhojen ikkunoiden restaurointi vaiheittain 2005 – 2008

Yläkatu 13, Iin Hamina, Ii

Pinkopahvitus- ja tapetointitöitä 11-12/2010

Kärpöntie 15, Kempele, pihan vanha rakennus

Lieden purku ja uudelleenmuuraus 5/2011  
Ikkunoiden korjaus 2010

Alatoikin talo (osin mahd. 1700-luvulta) Karhuojantie, Oulunsalo

Hirsirungon kengitykset ja lattiarakenteen teko 9-10/2010

Väärän talo, (1949) Oijärvi

Ikkunoiden puitteiden ja karmien restaurointi 6/2010 – 5/2011

Hookanan talo, (n.1872) Jaatilansaari, Rovaniemi

Pirtin pinkopahvitustyö 6/2009

Rapinojan talo, Hailuoto

Pirtin seinien levytys puukuitulevyllä, paneloinnin restaurointi, tapetointi ja maalaus 12/2009 - 2/2010  
Pirtin lattian korjaukset 12/2008 – 2/2009  
Ikkunoiden restaurointi 2005

Karjakatu 16, (1920-luku) Raksila, Oulu

Kattojen pinkopahvitus yhdessä asunnossa 10/2009

Heiskarin talo (n.1850) Liminka

Ulkooverhouksen korjauksia 6/2009  
Julkisivun maalinpoisto ja maalaustyö 6-7/2009

Ketokatu 26 (n.1950), Karjasilta

Ulkooverhouksen maalinpoisto ja maalaus  
Ikkunoiden korjaukset

Vanha-Jussila (n.1850), Kalajoki

Ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien restaurointi

- Seinän paikallisen lahovaurion ja ulkoverhouksen vauriokohdan korjaus  
Ängeslevän entinen kansakoulu (n.1890) Tyrnävä  
Väliovien restaurointi ja oottraukset 11/2007 - 2008
- Kangasolli (n.1870) Viskaali, Muhos  
Aitan ikkunoiden uusiminen 8/2015  
Uuden ulkoparioven teko 1-2/2013  
Kalusteiden restaurointia 12/2009; 11-12/2015  
Ikkunoiden restaurointi 2008  
Kivinavetan ikkunoiden uusiminen vanhan mallin mukaan 8/2009  
Aittojen punamultamaalaukset 8-9/2009
- Pietilän talo (n.1870), Keminmaa  
Ulkoverhouksen punamultamaalaustalkoot  
Hirsirungon korjaukset 6-7/2008  
Ulkoverhouksen korjaus ja osittainen uusiminen 7-12/2007  
Vanhojen ikkunoiden korjaus ja vanhan mallin mukaan ikkunoiden valmistus 7/2007-7/2008  
Pirtin lattian korjaus 10-12/2007  
Uusien ulkopariovien teko kahteen kuistiin 5-6/2008
- Hirvaskosken talo (n.1850) / Pudasjärvi  
Ikkunoiden restaurointi 2007
- Kivirannan vanha kansakoulu (1915), Tornio  
Vauriokartoitus 2007  
Hirsirungon ja alapohjan rakenteiden korjauksia 2008 - 2009
- Raatteentie 2 (n.1950), Karjasilta, Oulu  
Makulatuuritapetit keittiöön ja eteiseen 2010  
Pinkopahvikaton korjaus, makulatuuritapetit ja maalaustöitä yhdessä huoneistossa 2009
- Paimenpolku 3 (n.1950), Karjasilta, Oulu  
Pinkopahvitus kahteen huoneeseen
- Lohentie 4 (n.1850), li  
Uusien ulkopariovien teko vanhan mallin mukaan 2007  
Vanhan tuplaparioven restaurointi 2008
- Jokirinne, Muhos  
Vanhojen ikkunoiden restaurointi lasikuistiin 2005  
Uuden ulko-oven teko perinteisen peilioven rakentein 2006
- Käsityöläiskatu 16 Porvoo (1920-luku)  
Ulko-ovien teko 2007  
Hirsiseinän lahovaurion korjaus 2007
- Katajakuja 4, Oulu  
Ikkunoiden korjaus 1940-luvun lopun omakotitaloon
- Koskitie 50 (Arne Ervi), Oulu  
Funkkistalon jalopuupintojen pintakäsittelyitä
- Ranta-Koskelan tila, Oulu  
Aitan uusien pariovien teko, oviaukon ja karapuiden teko hirsiseinään ja ovien asennus
- Kiilan talo (1920-luku) Oulu  
Väliovien restaurointi yhteen huoneistoon 2005
- Myllyojantie 4, Oulu  
Rintamamiestalon ikkunoiden korjaus
- Simin talo (n.1870) Kalajoki  
Ikkunoiden ulkopuutteiden restaurointi 2005  
Lasikuistin ikkunoiden restaurointi ja ulko-oven korjaus 2006
- Taipaleentie 10, Oulu  
Rintamamiestalon pinkopahvitystyöt
- Peltoperäntie, Piippola  
Kierrätysikkunoiden kunnostus ja karmien teko vanhan hirsitalon laajennukseen 2005

- Pärekattotalkoot 2004 ja 2005
- Ulko-oven teko vanhan mallin mukaan 2004
- Koiton talo (1920-luku) Oulu
  - Pinkopahvitus, väliovien korjaus, uusien karmien teko vanhoille peilioville yhdessä huoneistossa 2005
  - Pinkopahvitus- ja sisustustöitä yhdessä huoneistossa 2003
- Haviston talo (n.1870-luku, laajennus n.1910) Kalajoki
  - Ikkunoiden korjaus, uusien karmien ja pokien teko 2003-2004
  - Ulkoparioven teko vanhan mallin mukaan 2005
- Vainion tila, Vaalan Melalahti
  - Uusien ikkunoiden kittaus, maalaus ja heloitus 2003
- Pääatalon tila, Lumijoki
  - Ikkunoiden restaurointityöt kolmessa vaiheessa vuosina 2003 - 2005
- Vanha Vehkaperä, (n.1890) Haukipudas, Kello
  - Ovien korjausta, pinkopahvitus ja tapetointi 2003-2004
- Heralan tilan päärakennus (1910-luku), Hattula, Aulangon entinen ravintola
  - Pinkopahvitus ja tapetointi 2003
- Nokelantie 12 A , Oulu (1950-luvun puukerrostalo)
  - Keittiökalusteiden teko 50-luvun mallien mukaan, listoitus- ja maalaustyöt 2004
  - Pinkopahvitus ja sisustustöitä yhdessä huoneistossa 2002
- Toivolantalo, Pyhäjoki
  - Lasikuistin ikkunoiden restaurointi 2002
- Pehkonen-Ollilan talo, Ala-Temmes
  - Ulkorakennuksen päätyikkunan teko vanhan mallin mukaan 12/2015
  - Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2002
- Veturitie 14 (1950-luku), Oulu
  - Kellarin ikkunoiden korjaukset 2005
  - Pinkopahvitus ja sisustustöitä 2002