

TÖITÄ KIRKOLLISSA RAKENNUKSISSA:

- Paavolan kirkko (Matti Honka 1756)
Ikkunoiden ulkopuolteiden korjaukset 10/2018-6/2019
- Siikajoen kirkko (rakennettu 1701; uudistettu 1852 Johan Oldenburg)
Ikkunoiden ulkopuolteiden korjaus 5/2019-6/2020
Saarnastuolin (1765 Jaakko Suonperä) lattiarakenteen korjaus 12/2015
- Oulun tuomiokirkko (rakennettu 1777, uudistettu 1832 Carl Ludvig Engelin suunnitelmien mukaan; torni 1845)
Kahden lasimaalauksen korjaus (yhteistyössä lasitaiteija Heikki Ulvi) 2-5/2018
Lasimaalauksin varustettujen ikkunoiden ulkopuolten ja sakastin ikkunoiden korjaus 2-11/2018
Lasimaalauksin varustetun ikkunan mallikorjaus 9-11/2017
Kuuden pääikkunan korjaus 3-11/2017
Yhden pääikkunan mallikorjaus 12/2016-1-2017
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Nivalan kirkko (Simon Jylkkä-Silven suunn. muk. Niilo Koskela 1802), uudistaminen ja kellotorni F.E. Luchow 1874)
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen korjaus 3-11/2018
Ulkopintojen väri-inventointi 4/2016
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten arviointi 3/2016
- Kempeleen vanha kirkko (Matti Härmä 1688-1691)
Paanukartan laadinta 10/2018
Ikkunoiden ulkopuolteiden restaurointi 7/2017 – 4/2018
Ulkoverhouksen uusimiseen liittyvät työt 9/2017 -2/2018
Hirsirungon lahovaurioiden korjaukset 6-11/2017
Ulkoverhouksen ja lisäeristyksen purkutyöt 5-9/2017
Osallistuminen kirkon kuntotutkimukseen 6-11/2016
Paanukatton vaurioiden arviointi ja kustannusarvio 9/2015
Torniristin restaurointi 5-9/2015
Ikkunoiden ulkopuolteiden lasirikkojen korjaus 6/2014
- Kempeleen vanha kellotapuli (Heikki Väänänen 1768-1769)
Tornin ristin valmistus 10/2018
Katon aluslaudoituksen korjaus 9-10/2018
Ulkoverhouksen, räystäään koristeellisten ja rungon vaurioiden korjaus 3-9/2018
Vaivaisukkojen (tekijät Aapo Kontiokari 1853 ja Olli Turunen 1950) desinfiointi ja säilyttäminen
- Muhoksen kirkko (torninrakentaja Hannu 1634; uusgoottilaistylinen korjaus 1872-1873 Mikko Karjalahden johdolla)
Ulkoverhouksen, ikkunoiden ja ovien kunnon selvittäminen 10/2018
Asehuoneen ja sakastin ulko-ovien huoltomaalaus 7/2015
Uuden ulko-oven teko entisen mallin mukaan 2-6/2011
- Yli-Iin kirkko (yleisten rakennusten ylläpito 1930)
Ikkunoiden kunnostus 3-9/2018
- Tyrnävän kirkko (lääninarkkitehti F.W. Luchow 1873)
Yhden pääikkunan mallikorjaus 5-6/2018
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kuntotutkimus 10-11/2017
Urkujen koristeosien kultaus 9-10/2009
Sisäkaton maalinpoisto ja maalaus urkulehterin alueelta 8-9/2009
- Oulujoen kirkko (valmistui 1908 Viktor Joachim Sucsdorf suunn.)
Kellarikerroksen ikkunoiden korjaus 10/2018
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Kiimingin kirkko (Matti Honka 1760)
Sisäpuolteiden mallikorjaus yhteen ikkunaan 8/2018
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 9-10/2016
- Iin kirkko (Gustav Strandberg ja Aarne Hytönen 1950)
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kunnon selvittämien 10-11/2017

- Tornion vanha kirkko (Matti Joosepinpoika Härmä 1684-1686)
Yhden pääikkunan ulkopuitteiden mallikorjaus 3-5/2017
- Kalajoen kirkko (F.W.Luchow 1879, palon jälkeinen uudelleenrakentaminen W.G.Palmqvist 1930- 31)
Porrashuoneiden sisäpintojen väritutkimus ja näytteenotto 12/2016
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 12/2016
- Alajärven kirkko (Carl Ludvig Engel 1836, rakennustyötä johtivat Heikki ja Jaakko Kuorikoski)
Keskikupolin vaakalasisituksen korjaus 11-12/2016
Keskikupolin vaakalasisituksen korjaustyön suunnittelu 3/2016
- Pyhäjärven kirkko (Obert Sebastian Gripenberg 1897)
Kirkkosalin ikkunoiden korjaus 4-9/2016
Yhden pääikkunan mallikorjaus 1-3/2016
- Ylikkiimingin kirkko (Jacob Rijf 1768)
Alttarin sisäikkunoiden ja niiden lyijyglasituksen restaurointi 9-10/2016
Rikkoontuneiden ikkunalasien korjaus 11/2013
Kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2009
- Limingan kirkko (Charles Bassi ja A.F Gransted suunnitelmien mukaan 1826 Heikki Kuorikoski)
Urkufasadin maalaus- ja kultaustyö 6/2016
- Ylivieskan kirkko (Pekka Raudaskoski 1786, uudistettu 1892 Julius Basilier), tuhoutui 26.3.2016
Ulko-ovien käyntisovitus ja pyörätuolisäännön ovien korjaus 2/2016
- Hintan seurakuntatalo (1955 Niilo Mattilan suun. mukaan) Hintantie 89, Oulu; Oulun seurakuntayhtymä
Seurakuntasalin ulkopuitteiden kunnostus 4-5/2016
Alttarin lyijyglasityön kunnostus 5-6/2016
- Heikkilän siunauskappeli (1936) Rauhantien hautausmaa, Ylivieskan srk
Ikkunoiden ulkopuitteiden kunnostus 3-4/2016
- Tuiran kirkko (Harald Andersin 1916; laajennus 1967 Mikko Hahtela)
Katon ja itäpäädyn ikkunoiden korjaus 5/2015
- Vieremän kirkko (Ilmari Launis 1915)
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus / Aliurakka Lapiomies Oy 7-10/2014
- Kemin kirkko (Josef Stenbäck 1902)
Uusien kolehtihaavien valmistaminen 4-7/2014
Kirkkosalin irtotuolien korjaus 7-8/2014
Ikkunoiden korjaustarpeen selvittäminen ja kustannusarvio 5-7/2014
- Hyrnsalmen kirkko (Jacob Rijf 1786, Henrik Holmbom piir. mukaan)
Soodapuhallusten aiheuttamien maalivaurioiden korjaus 3-5/2014
Ikkunoiden ja ovien restaurointi 9/2011 – 5/2012
- Reisjärven kirkko (Anton Wilhelm Arppe 1820)
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 11/2012
- Pattijoen kirkko (Josef Stenbäck 1912)
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 10/2012
- Oulunsalon kirkko (arkkitehti Julius Basilier 1891)
Ikkunoiden korjaus 3-8/2012
Ehdotukset ikkunoiden korjaustavaksi ja mallityön toteutus yhteen pääikkunaan 3-5/2011
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 5/2010
- Haukiputaan kirkko (Matti Honka 1762, muutokset Sucksdorff 1902)
Penkkien, sisäovien ja urkujen huoltomaalaus 4-6/2012
Sisäpintojen väritutkimus ja pintojen esilleotto 1/2011
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus 5-6/2008
Ikkunakorjauksen kustannusarvio 2008
- Toholammin kirkko (1861 Carl Axel Setterberg / Jaakko Kuorikoski)
Alttarin kuoriosan ikkunoiden UV-suojalasisituksen toteutus 1-2/2012
- Raahen kirkko (Josef Stenbäck 1912)
Uusien urkujen ooteraus ja koristemaalaukset 6-9/2012
Kirkon alkuperäisten irtokalusteiden kunnostus ja ooteraus 1-2/2012

- Seinäalttari-pöydän muutos- ja korjaustyöt 8-10/2011
Saarnatuolin siirron puusepäntyöt ja portaiden teko 2-10/2011
Lyijyglasitöiden restaurointi 3-4/2011
Penkkien muutostöiden puusepäntyöt 11/2010 – 4/2011
Ikkunoiden restaurointi 6/2010 - 9/2011
Sisäpintojen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 1/2009
Sisäpintojen maalinpoiston menetelmätutkimukset ja maalipintojen esilleotto lehterillä 9-10/2009
Lausunto ja kustannusarvio ikkunakorjauksesta 10-11/2008
- Lumijoen kirkko (Johan Ludvig Lybeck 1886-1889)
Ikkunoiden, ulko-ovien ja kellotornin luukkujen kunnostus 5-11/2011
Väritutkimukset ja puunlaatuselvitykset 6-8/2011
Lyijyglasitöiden kunnostus 11-12/2011
- Oulaisten kirkko (Matti Honka 1753)
Kirkon pääovien restaurointi 12/2009 - 3/2010
Kirkon ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2002
Penkkien muutostöiden ja lehterin uuden kaiteen puusepäntyöt 2002
- Lohtajan kirkko (Matti Hongan johd. 1768-1769)
Ikkunoiden restaurointi 4-12/2009
Alttari-pöydän ikkunoiden UV-suojalasuituksen toteutus 10-12/2009
Lausunto ja kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2008
- Temmeksen kirkko (Antti Louet 1767)
Lehterin kaiteen korottaminen 10/2009
Pääoven korjaus 9/2009
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 8-9/2009
Puurakenteisten ulkoportaiden ja kaiteiden teko 9-10/2009
- Paltaniemen kuvakirkko (Johan Knubb 1725-1727)
Kustannusarvio ja lausunto ikkunoiden korjauksesta 2009
- Vetelin kirkko (Heikki Kuorikoski 1838-1839, suun. C.L. Engel ja A.W. Arppe)
Kirkon ikkunoiden korjaustyöt 6-10/2008,
Lyijyglasityön restaurointi 10-11/2008
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus sekä kustannusarvio 3/2008
- Kauhavan kirkko (Josef Stenbäck 1925) ja siunauskappeli (1955)
Kirkon ja siunauskappelin ikkunoiden restaurointityö 6/2007- 6/2008
Lyijyglasien restaurointi yhteistyössä LasiApaja, Pekka Jauhiainen, Kempele
- Kajaanin kirkko (Jac Ahrenberg 1897)
Kirkon ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden sekä karmien restaurointi 6-10/2006
- Kempeleen uusi kirkko (Jorma Teppo 1988)
Seurakuntasalin pöytien pintakäsittelyjen uusiminen ja korjaus
- Kanta-Loimaan kirkko (Josef Stenbäckin 1891)
Kirkon ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden sekä karmien restaurointi 3-10/2006
- Alatornion kirkko (Jacob Rijf 1797)
Malli-ikkunan teko ikkunoiden sisäpuolen korjaukseen ja muutostöihin 2006
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi ja karmien lahovaurioiden korjaukset 2005
- Merijärven kirkko (Simon Jylkkä-Silvén 1779-1781)
Ikkunoiden restaurointi 2004
Sakastin katto- ja lattialistojen teko 2004

RESTAUROINTITÖITÄ YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE:

- Kulttuurikeskus Valve (John Lybec 1883/ Grahm, Hedman & Wasastjerna 1894)/ Oulun kaupunki
Ikkunoiden kunnostustyöt 12/2018 – 12/2019
- Keisarin maja, kansallisromanttinen matkailupaviljonki (Hugo Saurén 1880) Tornio Aavasaksa
Ulkopintojen väritutkimus ja maalaus suunnitelma 5-6/2018

- Pikkupalatsi (Fredrik Thesleff 1897), Tampere
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 3-4/2018
- Oulun linnan Tähtitorni (Westlinger 1875) / Oulun kaupunki
Tornin ylälyhdyn ikkunoiden kunnostus ja karmirakenteen muutokset 3-4/2018
Ulkooverhousmaalaustyö 5-6/2008
Ikkunoiden kunnostukset 5-6/2008
- Juhlatalo Rauhala (arkkitehti Arthur Kajanus 1898) Oulu, Mannenkatu 1; PSOAS
Salien tapetointi ja maalaustyöt 3, 4/2018
Parvekkeiden puukaiteiden uusimien 6-9/2015
Julkisivun koristeellisten puuosien valmistus 8-9/2015
- Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto virastorakennus 3, Linnakatu 1(1870, laajennus Sucksdorff 1910) Senaattikiinteistöt
Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjaus 10-12/2017
Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjausehdotuksen laatiminen 8/2017
Linnakadun puoleisten ovien kunnostus 5-6/2016
Neuvotteluhuoneen alkuperäisten ikkunoiden ja parvekeovien korjaus 3-5/2014
Ulko-ovien tiivistyksen ja toimivuuden parantaminen 9/2011
Porrashuoneiden väri-inventointi 9-10/2009
- Kiimingin kirkkopirtti (1925) ja vanha koulu (1885), Kiiminki
Ikkunoiden kunnostus 4-8/2017
- Jurveliuksen talo (vanhin osa 1845), Rantakatu 6, Oulu; PSOAS
Kauppuriengadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaustyöt 1-5/2017
Ikkunakorjauksen malli-ikkuna 4/2016
- Limingan pappila (julkisivut Oldenburg 1853), Limingan srk
Ulkooverhousmaalinpoisto ja maalaustyön valvonta 4-8/2017; 4-7/2018
Lattialankkujen maalinpoisto, paikkaus ja hionta 4-5/2016
Kahden alkuperäisten ikkunan restaurointi 1-5/2016
Ulkoportaana ja luiskan kaiteiden teko 9-11/2012
Kirkkoherranviraston salin katon restaurointi ja maalausten rekonstruointi 6-7/2012
Kirkkoherranviraston sisäpuolen pintakäsittelytyöt 4-6/2012
Pappilan korjaus- ja restaurointityön vast. työnjohto Timo Hammar 6/2010 - 12/2012
Viraston seinähirsien ja lattianiskojen vaurioiden korjaukset 10/2011
Kirkkoherran asunnon pintakäsittelytyöt 8-9/2011
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi ja palauttaminen paikoilleen 4-7/2008
Väliovien restaurointi 10-12/2008
Koristemaalauksen esilleotto, värien määritykset ja kuvioiden sabluunojen teko 2009
Koristemaalauksen, maalauksen ja tapetointityöt 11/2008- 3/2009
Restaurointityön valvonta 2/2008 - 4/2009
- Oulujoen pappila (K.A. Wiklund 1899), Oulu, Oulun seurakuntayhtymä
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 9-11/2016
Ikkunoiden kunnan selvittämien 2/2014
Väritutkimus 10/2013
- Svendelinien kauppakartano (Hugo Neuman 1882), Oulu, Rantakatu 2; Rakennusteho Oy
Sisäpintojen väritutkimus 2-4/2016
- Franzenin talo (Carl Ludvig Engel 1829), Oulu
Ensimmäisen kerroksen liiketilöiden ikkunoiden tiivistykset 3/2018
Alimman kerroksen julkisivurappausten vauriokohtien korjaus 6-7/2017
Toisen kerroksen yhden huoneen sisäpuolen maalaustyöt ja alakerran väliovien maalaus 5/2015
Kolmannen kerroksen asuntojen ikkunoiden tiivistys ja korjauksia 11/2014 – 2/2015
Toisen kerroksen ikkunoiden tiivistykset 3/2015
Ulko-ovien korjauksia 11/2014
- Lassin päiväkotia, ent. kunnallissairaalan sairasosasto (Magnus Schjerbeck 1886; 1900) Tuiranpuisto, Oulu
Eteläseinän ikkunoiden restaurointi 5-7/2015
- Oulun rautatieasema (Knut Nylander 1886; laajennus Bruno Granholm) Oventia Oy

- Ulkopuolen väri-inventointi 3/2015
- Laanilan virkatalo (n.1850), Oulu
Saunan uuden oven teko Alvar Aallon alkuperäisen suunnitelman mukaan 11/2015
Katon koristemaalauksen dokumentointi 10/2014 ja koristemaalauksen 4/2015
Uusien kiintokalusteiden maalaus 3-4/2015
- Ojakatu 2, ns. Tervosen talo Oulu; Pohjois-Suomen Messut ry
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 8-12/2014
Parioven kunnostus ja eteistilan maalaustyöt 1/2015
- Impilinna (Jussi Paatela 1927), Seppälän entisen karjanhoitokoulun päärakennus, Kajaani
Ikkunoiden valmistaminen alkuperäisten mallien pohjalta yhteistyössä Psl A Punkeri, Ruukki 3-9/2014
- Donnerin talo, Kokkola
Sisäpintojen restaurointi- ja pintakäsittelytyöt 3-6/2014
- Pohjois-Suomen AVI:n päärakennus, Oulun Lääninhallitustalo, (1887-1890 arkkitehti Jac. Ahrenberg Konstantin Kiseleffin luonnosten pohjalta), Senaatti Kiinteistöt, pääurakoitsija YIT
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 5/2013 -2/2014
Ikkunoiden korjaustarpeiden ja -tapojen arviointi ja korjauksen kustannusarvio 6-8/2011
- Oulun Vanha Pappila (Carl Ludvig Engel 1824, laajenn. Oldenburg 1851, muutos ja laajenn. rak.mest. J.W. Lillqvist 1898)
Sisäpihan kuistin ikkunoiden korjaukset ja asennukset 1-5/2014
Kaakeliuunien siistiminen ja katon koristemaalauksen korjaukset 11/2012
Asemakadun puoleisen osan ikkunoiden ja ovien restaurointi 8/2011 – 1/2012
Museuhuone piiankamarin pintojen restaurointityöt 2-4/2011
Haukkaikkunoiden restaurointi 2-4/2011
Ulko-ovien korjaukset; korjausvaihe II, 10-12/2010
Palautettavien koristemaalauksen teko barokkisalin kattoon ja kuviomaalaus lattiaan; 10-12/2010
Ikkunoiden restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010
Väliovien restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010
Ikkunoiden mallikorjaukset 10/2009 -2/2010
Sisäpuolen väripintojen tutkimukset, sabluunamaalauksen tallentaminen ja raportointi 10/2009 - 3/2010
- Kuopion kauppahalli (J.V.Strömberg 1901), Kuopion Kaupunki
Ikkunoiden puitteiden korjaukset 2- 4/2013
- Oulunsuun nuorisoseuran talo (1906), Oulunsuun nuorisoseura ry, Oulu
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi 6-10/2012
Kuuden alkuperäisen ikkunan restaurointi 3-7/2011
- Jokelan pappila (1802 rovasti Jaakko Simelius?), Kalajoki, Kalajoen srk
Salin kattomaalauksen nurkkakoristeiden rekonstruointi 3-4/2012
Eteisen varpuroiskemaalauksen rekonstruointi liimamaalilla 3-4/2012
- Utajärven Seurakuntatalo, Utajärvi
Lyijylasityön restaurointi 7-9/2011
- Kemin Pappila ja Nuorisotalo(n.1930), Kemin seurakunta
Ikkunoiden kunnostusurakka 2010
- Oulun vanhan hautausmaan hautajaishuoneisto, (n.1880 ja laajennus 1955), Oulun seurakuntayhtymä
Ikkunoiden kunnostustyöt 5-9/2010
Ulko-ovien puukorjaukset 6/2010
Ulkopuolen väritutkimus 3/2010
- Ruustinnanahovi (Wivi Lönn 1910), Haapavesi
Työselostuksen laatiminen ikkunankorjaustyölle 4/2011
- Gelman 2.(1910-luku), Raahen sairaala-alue
Toisen kerroksen ikkunoiden restaurointi 1-4/2010
- Koskitie 25A (n.1930), Oulu
Ulko-ovien puukorjaukset ja maalinpoistotyöt 8-9/2008
Pinkopahvitustöitä 3-5/2009
Väliovien restaurointi 12/2008-2/2009
Ikkunoiden restaurointi 9-12/2008

Byströmin talo (Hugo Neuman 1883-1884), Oulu / Oulun kaupunki
Vanhojen ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien restaurointi 2006
Kustannusarvion laadinta ikkunankorjaustyölle 2005
Kuusiluodon koulu (Sucksdorff 1908), Maunonkatu 1, Oulu / Oulun kaupunki
Koulun vanhojen kalusteiden restaurointi 2005 - 2006
Suolamakasiini (Harald Andersin), Pikisaarentie 13, OSAKK
Restaurointilinjan opiskelijoiden tekemän ikkunakorjaustyön ohjaus 2006
Kauppilan vanha kansakoulu, li
Pinkopahvitusytöt keittiöön ja vanhojen pahvien korjauksia 2006
Puusepäneliike Jussi Sutela Oy, Liminka
Uusien ikkunoiden lasitus- ja maalaustöitä perinteisin työmenetelmin 2008- 2012
Aappolan museoalue, Limingan kunta
Museoalueen piharakennusten korjauksia 9/2009 – 5/2010, 10/2010
Reidar Särestöniemen museo, Kittilä / Särestöniemen museosäätiö
Vanhan Särestön keittiön pinkopahvitus 2005
Maikkulan kartano, Oulu
Ikkunoiden ja sisustuksen restaurointitöitä, kalusteiden valmistusta palkkatyössä 3/2000 – 5/2002

TOITÄ TALOYHTIÖILLE:

As Oy Siltavahti, Suvantokatu 7, Oulu
Uusien tammiovien (valmistaja Sutela Oy) asennukset 2/2016
As Oy Värtönranta, Jaakonkuja, Oulu
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 8-10/2015
As Oy Syrjäkatu 23 (1920-luku), Syrjäkatu 23, Oulu
Ikkunoiden ulkopuolen korjaus 9-12/2015
As Oy Torikatu 4, Kolmiotalo (Johan Sigfrid Sirén 1924), Torikatu 4, Oulu
Alkuperäisten ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 6-9/2014; 5/2015
Ulkopintojen väritutkimukset 2-3/2014
Uusien tuuletusparvekkeiden lasiparivien teko alkuperäisen mallin mukaan 4-8/2013
As Oy Tuomi, Tuomitalo (rakennusmestari K.K Myllylä 1906) Oulu
Porrashuoneiden alkuperäisten ikkunoiden korjaus 4-8/2014
As Oy Toivonimentie 7, Oulu
Kerrostalon parvekeovien restaurointi 6/2013 - 6/2014
As Oy Toivonimentie 13, Oulu
Kerrostalon alaovien restaurointi 7/2013
As Oy Oulun Karjakatu, Karjakatu (1949), Oulu
Ulkooverhouksen rakenteen selvitys ja korjaustyön työselostus 4-5/2011
Ulkooverhouksen korjaustyön valvoja 7-9/2011
As Oy Tuirantulli, Valtatie 30 (1950- luvun kerrostalo), Oulu
Ulko-ovien ja sisäänkäyntien tammiosien restaurointi 11/2009-2010
As Oy Tuulimyllynkatu 11-13 (n.1950), Oulu
Ulko-ovien restaurointi porraskäytävä kerrallaan 11/2008-1/2009
As Oy Lohivalkama (n.1960), Alalaanilantie, Oulu
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 9-12/2015
Taloyhtiön saunaosaston pintojen uusiminen ja korjaukset 8-9/2008
Tammiviilupintaisten ovien pintakäsittelyjen uusiminen yhteen huoneistoon 2004
As Oy Toivontie 47, Oulu puukerrostalo 1950-luvulta
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset
Asukkaiden tekemien sisäpuitteiden sekä karmien maalaustöiden ohjaus

PINTAKÄSITTELY-, PUUSEPÄN- JA RESTAUROINTITÖITÄ YKSITYISHENKILÖILLE:

- Akolan kartano (rakennuttaja laamanni Antell 1796),
Ensimmäisen kerroksen sisäpuolen pintakäsittelytyöt 6-12/2018
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korjaukset, työnjohto 3/2017 – 2018
Vanhojen lattialankkujen puhdistus ja kunnostus 1-2/2018
Vanhojen lautakattojen puhdistus ja koemaalaus liimamaalilla 9-10/2017
Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus 10-12/2016
Toisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 10-12/2014
Kellarin kattorakenteiden ja hirsivaurioiden korjaukset 7-11/2013
Ulkooverhouksen vauriokohtien ja kuistin ikkunoiden korjauksia 9-12 /2012
Ikkunoiden vaurioiden kartoitus ja ikkunapellitusten uusimien 11/2012
- Salmelan pappila (vanhin osa 1796), Rannantie; Haukipudas
Rakennuksen peruskorjaus, vastaava työnjohtaja 5/2017-2018
- Lampelan talo, vanha Liminka, Taideateljeen rakentaminen vanhaan piharakennukseen
Uusien ikkunoiden ja ovien teko 12/2017-1/2018
Ikkunoiden korjaus- ja muutostyöt 9-12/2017
Hirsirungon korjaukset ja rakennuksen muutostyöt 11/2016 – 3/2017; 9-12/2017
- Haminantie 16, (n. 1900) li
Yläkerran pääty- ja haukkaikkunoiden teko 2-4/2018
Yläkerran huoneiden rakentaminen 12/2017-1/2018
Uusien ikkunoiden teko alkuperäisten mallin mukaan 1-2/2018
Pihasaunan kattorakenteiden ja vesikaton uusiminen 11/2015
Uusien puuportaiden teko 4-5/2013
Lattia- ja seinärakenteiden korjauksia 12/2012 – 1/2013
Vanhojen ikkunoiden korjaukset ja rekonstruktiot 1/2013 – 3/2013
- Kauppurienkatu 2, Oulu
Talon huoltomaalaus 7-8/2017
- Huikolan talo (1800- luvun loppupuoli), Muhos
Ulkorakennuksen alajuoksun vaihto ja perustuksen teko 6/2016
Kuistin ikkunoiden ja oven teko 6/2016
Haukkaikkunoiden ja rakennuksen korjaustöitä 6/2015
Hirsirungon korjauksia 9-10/2012, 7-8/2013 ja 5-6/2014
Uuden ulkooverhouksen teko 9-10/2012
Ulkooverhouksen purku 7/2011
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2010 ja 2011
- Keski-Filpuksen talo, (n.1890) Simonniemi
Keittiön sisäpuitteiden uusiminen ja ovien korjaus 9-10/2017
Ikkunoiden restaurointia 1/2013 – 12/2013
Ikkunoiden restaurointia 1-12/2010
- Torpantie 34 (n.1930), Oulu
Piharakennuksen ulko- ja väliovien teko, ikkunan korjaus 9-12/2016
Väliovien korjauksia ja heloituksia 1/2016
Keittiön ja khh:n kiinteiden säilytyskalusteiden valmistus 9/2015
Väliovien korjauksia ja ikkunoiden maalaus 12/2013 – 10/2014
Puulattioiden maalaus 12/2013
Portaiden ja kaiteiden teko 2-3/2011
Uusittujen puuikkunoiden kittaukset ja pintakäsittelyt 7-9/2010
Hirsirungon vaurioiden korjauksia 4-5/2010
- Kivikuja 5, Karjasilta, Oulu (1958)
Uuden portin, ulko-oven ja terassin teko 4-6/2016
Ikkunoiden sisäpuitteiden kunnostus 5-7/2011
Vesikaton korjaus ja uuden kolmiorimahuopakaton teko 6-7/2011

- Savupiipun purku ja uudelleenmuuraus näkyvältä osalta 5/2011
Ulkooverhouksen maalinpoisto ja maalaustyöt 5-6/2010
Ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien restaurointi 2010
- Pehkosen talo, (n.1852) Alatemmes, Liminka
Aittojen korjauksia 9/2016
Pajan restaurointi 6-7/2016
Tapetointityöt kolmeen huoneeseen 4/2016
Päärakennuksen ikkunoiden pellitykset 11/2012
Päärakennuksen ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 8-9/2012
Salin ikkunoiden (5kpl) restaurointi 6-8/2010
Päärakennuksen ikkunoiden rapattujen pielilistoitusten korjaukset 5-6/2010
- Mannisen talo (n. 1910), Kiiiminki
Ulko-oven ja ullakon päätyikkunoiden teko 5-6/2016
Rakennuksen laaja peruskorjaustyö 7-12/2015; 1-6/2016
Uusien peiliovien teko 11-12/2015
Kolmiorimahuopakaton teko 5-6/2015
- Kinnarin talo, Lohtaja
Uuden sisäportaan teko 6/2016
Uusien ikkunoiden pintakäsittely- ja lasitustyö 5-7/2015
Uuden ulko-oven teko 9-10/2015
Kuistin ikkunoiden ja uuden parioven teko 11-12/2015
- Villa Armi (Oiva Kallion piirustusten pohjalta n.1915), Oulunsuu, Oulu
Jugendaiheisen komeron valmistus 6/2017
Seinän koristepaneloinnin valmistus 6/2016
Koristeellisten ikkunanpielilautaelementtien valmistus 8/2015
- Nikulan tila, Alapääntie, Liminka
Yläkerran päätyikkunoiden korjaus 9-11/2017
Pihasaunan puulattioden lattialankkujen kiinnitys ja maalaustyöt 6-7/2016
Ikkunoiden sisäpuitteiden korjaus 4/2015
Vanhan kaappikellon korjaus ja maalaus 7/2014
Ikkunoiden sisäpuitteiden korjaus 2010
Pinkopahvitustyöt 2005
Ikkunoiden ja ovien restaurointi- ja puusepäntöitä 2002
- Arvolan talo (n.1855) Pelkosenniemi
Ulkooverhoustyöt 3-4/2015
Sisäpuolen pintakäsittelytyöt 1-3/2015
Sisäpintojen teko 12/2014 – 2/2015
Portaiden ja kaiteiden teko 1-2/2015
Tulisijojen ja piippujen muuraus 8-9/2014
Uusien lattiarakenteiden teko 6-10/2014
Vanhojen lattialankkujen kunnostus 2-5/2014
Ikkunoiden koristeellisten pielilautojen restaurointi 5-7/2014
Vanhojen ikkunoiden korjaukset 12/2012-3/2013
Kuistin uudet ikkunat 12/2012
Katon rakenteiden uusiminen ja kolmiorimahuopakaton teko 8/2011
Uuden kuistin teko 8-9/2011
Hirsirungon kengitys, perustuksien korjaus, salaojat ja viemärointi 10/2010
Rakenteiden tutkiminen ja purkutyöt, rakennusosien irrotus ja koodaus 9-10/2009