

TÖITÄ KIRKOLLISSA RAKENNUKSISSA:

- Kalajoen kirkko (F.W.Luchow 1879, palon jälkeinen uudelleenrakentaminen W.G.Palmqvist 1930- 31)
Tornin luukkujen aukeamissuunnan vaihtaminen 7-8/2019
Alttarin lasimaalausten restaurointi ja suojalasisitukset (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 4-9/2019
Ikkunoiden ja tornin luukkujen korjaus 3-11/2019
Porrashuoneiden sisäpintojen väritutkimus ja näytteenotto 12/2016
- Oulun tuomiokirkko (rakennettu 1777, uudistettu 1832 Carl Ludvig Engelin suunnitelmien mukaan; torni 1845)
Lasimaalausten restaurointi ja suojalasisitukset (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 3-12/2019
Kahden lasimaalauksen osan korjaus (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 2-5/2018
Lasimaalauksin varustettujen ikkunoiden ulkopuolten ja sakastin ikkunoiden korjaus 2-11/2018
Lasimaalauksin varustetun ikkunan mallikorjaus 9-11/2017
Kuuden pääikkunan korjaus 3-11/2017
Yhden pääikkunan mallikorjaus 12/2016-1-2017
Ikkunoiden korjaustarpeiden ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Tyrnävän kirkko (lääninarkkitehti F.W. Luchow 1873)
Hirsirakenteiden korjaukset ja kreosoottikyllästetyn puun poisto alapohjan rakenteista 9-12/2019
Yhden pääikkunan mallikorjaus 5-6/2018
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kuntotutkimus 10-11/2017
Urkujen koristeosien kultaus 9-10/2009
Sisäkaton maalinpoisto ja maalaus urkulehlerin alueelta 8-9/2009
- Kiimingin kirkko (Matti Honka 1760)
Ikkunoiden restaurointi ja ovien maalaus 4-10/2019
Sisäpuitteiden mallikorjaus yhteen ikkunaan 8/2018
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 9-10/2016
- Limingan kirkko (A.F.Granstedin ja C.L.Engelin 1823 laatimien suunnitelmien mukaan Heikki Kuorikosken johdolla v. 1826)
Kirkon ja kellotapulin (1733) ulkoverhouksen kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 8-9/2019
Urkufasadin maalaus- ja kultaustyö 6/2016
- Muhoksen kirkko (torninrakentaja Hannu 1634; uusgoottilaistyylinen korjaus 1872-1873 Mikko Karjalahden johdolla)
Kirkon ja kellotapulin ulkopintojen väri-inventointi 9-10/2019
Ulkoverhuoksen, ikkunoiden ja ovien kunnan selvittäminen 10/2018
Asehuoneen ja sakastin ulko-ovien huoltomaalaus 7/2015
Uuden ulko-oven teko entisen mallin mukaan 2-6/2011
- Paavolan kirkko (Matti Honka 1756)
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 10/2018-6/2019
- Siikajoen kirkko (rakennettu 1701; uudistettu 1852 Johan Oldenburg suunnitelmien mukaan)
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus 5/2019-6/2020
Saarnatuolin (1765 Jaakko Suonperä) lattiarakenteen korjaus 12/2015
- Iin kirkko (Gustav Strandberg ja Aarne Hytönen 1950)
Ulko-ovien korjaus 10-12/2019
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kunnan selvittämien 10-11/2017
- Nivalan kirkko (Simon Jylkkä-Silven suunn. muk. Niilo Koskela 1802), uudistaminen ja kellotorni F.E. Luchow 1874)
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen korjaus 3-11/2018
Ulkopintojen väri-inventointi 4/2016
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten arviointi 3/2016
- Kempeleen vanha kirkko (Matti Härmä 1688-1691)
Penkkien ja kiintokalusteiden irrotus, lattian avaus sekä dokumentointityö ja suojaukset 4-10/2019
Paanupuiden hankinnan valvonta 1-12/2019
Paanukartan laadinta 10/2018
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 7/2017 – 4/2018
Ulkoverhouksen uusimiseen liittyvät työt 9/2017 -2/2018
Hirsirungon lahovaurioiden korjaukset 6-11/2017

- Ulkoverhouksen ja lisäeristyksen purkutyöt 5-9/2017
- Osallistuminen kirkon kuntotutkimuksiin 6-11/2016
- Paanukatton vaurioiden arviointi ja kustannusarvio 9/2015
- Torniristin restaurointi 5-9/2015
- Ikkunoiden ulkopuitteiden lasirikkojen korjaus 6/2014
- Kempeleen vanha kellotapuli (Heikki Väänänen 1768-1769)
 - Uuden ristin valmistus torniin 10/2018
 - Katon aluslaudoituksen korjaus 9-10/2018
 - Ulkoverhouksen, räystäään koristelistojen ja rungon vaurioiden korjaus 3-9/2018
 - Vaivaisukkojen (tekijät Aapo Kontiokari 1853 ja Olli Turunen 1950) desinfiointi ja säilyttäminen 5-7/2011
- Yli-lin kirkko (yleisten rakennusten ylihallitus 1930)
 - Kellotornin luukkujen korjaus ja seinärakenteiden tiivistystyöt 10/2018
 - Ikkunoiden kunnostus 3-9/2018
- Oulujoen kirkko (valmistui 1908 Vicktor Joachim Sucsdorf suunn.)
 - Kellarikerroksen ikkunoiden korjaus 10/2018
 - Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Tornion vanha kirkko (Matti Joosepinpoika Härmä 1684-1686)
 - Yhden pääikkunan ulkopuitteiden mallikorjaus 3-5/2017
- Alajärven kirkko (Carl Ludvig Engel 1836, rakennustyötä johtivat Heikki ja Jaakko Kuorikoski)
 - Keskikupolin vaakalasisituksen korjaus 11-12/2016
 - Keskikupolin vaakalasisituksen korjaustyön suunnittelu 3/2016
- Pyhäjärven kirkko (Obert Sebastian Gripenberg 1897)
 - Kirkkosalin ikkunoiden korjaus 4-9/2016
 - Yhden pääikkunan mallikorjaus 1-3/2016
- Ylikiimingin kirkko (Jacob Rijf 1768)
 - Alttarin sisäikkunoiden ja niiden lyijylasituksen restaurointi 9-10/2016
 - Rikkoontuneiden ikkunalasi korjaus 11/2013
 - Kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2009
- Ylivieskan kirkko (Pekka Raudaskoski 1786, uudistettu 1892 Julius Basilier), tuhoutui 26.3.2016
 - Ulko-ovien käyntisovitukset ja pyörätuolisääkäynnin ovien korjaus 2/2016
- Hintan seurakuntatalo (1955 Niilo Mattilan suun. mukaan) Hintantie 89, Oulu; Oulun seurakuntayhtymä
 - Seurakuntasalin ulkopuitteiden kunnostus 4-5/2016
 - Alttarin lyijylasityön kunnostus 5-6/2016
- Heikkilän siunauskappeli (1936) Rauhantien hautausmaa, Ylivieskan srk
 - Ikkunoiden ulkopuitteiden kunnostus 3-4/2016
- Tuiran kirkko (Harald Andersin 1916; laajennus 1967 Mikko Hahtela)
 - Katon ja itäpäädyn ikkunoiden korjaus 5/2015
- Vieremän kirkko (Ilmari Launis 1915)
 - Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus / Aliurakka Lapiomies Oy 7-10/2014
- Kemin kirkko (Josef Stenbäck 1902)
 - Uusien kolehtihaavien valmistaminen 4-7/2014
 - Kirkkosalin irtotuolien korjaus 7-8/2014
 - Ikkunoiden korjaustarpeen selvittäminen ja kustannusarvio 5-7/2014
- Hyrnsalmen kirkko (Jacob Rijf 1786, Henrik Holmbom piir. mukaan)
 - Soodapuhallusten aiheuttamien maalivaurioiden korjaus 3-5/2014
 - Ikkunoiden ja ovien restaurointi 9/2011 – 5/2012
- Reisjärven kirkko (Anton Wilhelm Arppe 1820)
 - Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 11/2012
- Pattijoen kirkko (Josef Stenbäck 1912)
 - Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 10/2012
- Oulunsalon kirkko (arkkitehti Julius Basilier 1891)
 - Ikkunoiden korjaus 3-8/2012

- Ehdotukset ikkunoiden korjaustavaksi ja mallityön toteutus yhteen pääikkunaan 3-5/2011
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 5/2010
- Haukiputaan kirkko (Matti Honka 1762, muutokset Sucksdorff 1902)
Penkkien, sisäovien ja urkujen huoltomaalaus 4-6/2012
Sisäpintojen väritutkimus ja pintojen esilleotto 1/2011
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus 5-6/2008
Ikkunakorjauksen kustannusarvio 2008
- Toholammin kirkko (1861 Carl Axel Setterberg / Jaakko Kuorikoski)
Alttarin kuoriosan ikkunoiden UV-suojalasuituksen toteutus 1-2/2012
- Raahan kirkko (Josef Stenbäck 1912)
Uusien urkujen ootraus ja koristemaalaukset 6-9/2012
Kirkon alkuperäisten irtokalusteiden kunnostus ja ootraus 1-2/2012
Seinäalttaripöydän muutos- ja korjaustyöt 8-10/2011
Saarnatuolin siirron puusepäntyöt ja portaiden teko 2-10/2011
Lyijylasitöiden restaurointi 3-4/2011
Penkkien muutostöiden puusepäntyöt 11/2010 – 4/2011
Ikkunoiden restaurointi 6/2010 - 9/2011
Sisäpintojen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 1/2009
Sisäpintojen maalinpoiston menetelmätutkimukset ja maalipintojen esilleotto lehterillä 9-10/2009
Lausunto ja kustannusarvio ikkunakorjauksesta 10-11/2008
- Lumijoen kirkko (Johan Ludvig Lybeck 1886-1889)
Ikkunoiden, ulko-ovien ja kellotornin luukkujen kunnostus 5-11/2011
Väritutkimukset ja puunlaatuselvitykset 6-8/2011
Lyijylasitöiden kunnostus 11-12/2011
- Oulaisten kirkko (Matti Honka 1753)
Kirkon pääovien restaurointi 12/2009 - 3/2010
Kirkon ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2002
Penkkien muutostöiden ja lehterin uuden kaiteen puusepäntyöt 2002
- Lohtajan kirkko (Matti Hongan johd. 1768-1769)
Ikkunoiden restaurointi 4-12/2009
Alttaripäädyn ikkunoiden UV-suojalasuituksen toteutus 10-12/2009
Lausunto ja kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2008
- Temmeksen kirkko (Antti Louet 1767)
Lehterin kaiteen korottaminen 10/2009
Pääoven korjaus 9/2009
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 8-9/2009
Puurakenteisten ulkoportaiden ja kaiteiden teko 9-10/2009
- Paltaniemen kuvakirkko (Johan Knubb 1725-1727)
Kustannusarvio ja lausunto ikkunoiden korjauksesta 2009
- Vetelin kirkko (Heikki Kuorikoski 1838-1839, suun. C.L. Engel ja A.W. Arppe)
Kirkon ikkunoiden korjaustyöt 6-10/2008,
Lyijylasityön restaurointi 10-11/2008
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus sekä kustannusarvio 3/2008
- Kauhavan kirkko (Josef Stenbäck 1925) ja siunauskappeli (1955)
Kirkon ja siunauskappelin ikkunoiden restaurointityö 6/2007- 6/2008
Lyijylasien restaurointi yhteistyössä LasiApaja, Pekka Jauhiainen, Kempele
- Kajaanin kirkko (Jac Ahrenberg 1897)
Kirkon ikkunoiden restaurointi 6-10/2006
- Kempeleen uusi kirkko (Jorma Teppo 1988)
Kulkueristin korjaus 6/2018
Seurakuntasalin pöytien pintakäsittelyjen uusiminen ja korjaus
- Kanta-Loimaan kirkko (Josef Stenbäckin 1891)

Kirkon ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden sekä karmien restaurointi 3-10/2006
Alatornion kirkko (Jacob Rijn 1797)
Malli-ikkunan teko ikkunoiden sisäpuolen korjaukseen ja muutostöihin 2006
Ikkunoiden ulkopuiteiden restaurointi ja karmien lahovaurioiden korjaukset 2005
Merijärven kirkko (Simon Jylkkä-Silvén 1779-1781)
Ikkunoiden restaurointi 2004
Sakastin katto- ja lattialistojen teko 2004

RESTAUROINTITÖITÄ YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE:

Pikkupalatsi (Fredrik Thesleff 1897), Tampere
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 4/2019-6/2020
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 3-4/2018
Kulttuuritalo Valve (1. ja 2. krs 1883–1884 lääninarkkitehti John Lybec; 3.krs ja muutostyö 1893-1894 arkkitehtitoimisto
Grahm, Hedman&Wasastjerna) Oulun kaupunki
Ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus 10/2018-12/2019
Akolan kartano (rakennuttaja laamanni Antell 1796),
Sisäpuolen pintakäsittelytyöt, sisäpuitteiden korjaus ja maalaus 1-12/2019
Ensimmäisen kerroksen sisäpuolen pintakäsittelytyöt 6-12/2018
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korjaukset, työnjohto 3/2017 – 2018
Vanhojen lattialankkujen puhdistus ja kunnostus 1-2/2018
Vanhojen lautakattojen puhdistus ja koemaalaus liimamaalilla 9-10/2017
Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ulkopuiteiden korjaus 10-12/2016
Toisen kerroksen ikkunoiden ulkopuiteiden restaurointi 10-12/2014
Kellarin kattorakenteiden ja hirsivaurioiden korjaukset 7-11/2013
Ulkoverhouksen vauriokohtien ja kuistin ikkunoiden korjauksia 9-12 /2012
Ikkunoiden vaurioiden kartoitus ja ikkunapellitysten uusimien 11/2012
Jurveliuksen talo (vanhin osa 1845), Rantakatu 6, Oulu; PSOAS
Rantakadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaus 2-7/2020
Kauppurienkadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaustyöt 1-5/2017
Ikkunakorjauksen malli-ikkuna 4/2016
Keisarin maja, kansallisromanttinen matkailupaviljonki (Hugo Saurén 1880) Tornio Aavasaksa
Ulkopintojen väritutkimus ja maalaustyösuunnitelma 5-6/2018
Oulun linnan Tähtitorni (Westlinger 1875) / Oulun kaupunki
Tornin yläyhdyin ikkunoiden kunnostus ja karmirakenteen muutokset 3-4/2018
Ulkoverhouksen maalaustyö 5-6/2008
Ikkunoiden kunnostukset 5-6/2008
Juhlatalo Rauhala (arkkitehti Arthur Kajanus 1898) Oulu, Mannenkatu 1; PSOAS
Salien tapetointi ja maalaustyöt 3, 4/2018; 3/2019
Parvekkeiden puukaiteiden uusimien 6-9/2015
Julkisivun koristeellisten puuosien valmistus 8-9/2015 Pohjois-Suomen AVI:n päärakennus, Oulun
Lääninhallitustalo, (1887-1890 arkkitehti Jac. Ahrenberg Konstantin Kiseleffin luonnosten pohjalta), Senaatti Kiinteistöt
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 5/2013 -2/2014
Ikkunoiden korjaustarpeiden ja -tapojen arviointi ja korjauksen kustannusarvio 6-8/2011
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto virastorakennus 3, Linnakatu 1(1870, laajennus Sucksdorff 1910) Senaattikiinteistöt
Porrashuoneiden ja länsipäädyin vanhojen ikkunoiden korjaus 10-12/2017
Porrashuoneiden ja länsipäädyin vanhojen ikkunoiden korjausehdotuksen laatiminen 8/2017
Linnakadun puoleisten ovien kunnostus 5-6/2016
Neuvotteluhuoneen alkuperäisten ikkunoiden ja parvekeovien korjaus 3-5/2014
Ulko-ovien tiivistyksen ja toimivuuden parantaminen 9/2011
Porrashuoneiden väri-inventointi 9-10/2009
Kiimingin kirkkopirtti (1925) ja vanha koulu (1885), Kiiminki

- Ikkunoiden kunnostus 4-8/2017
Svendelinien kauppakartano (Hugo Neuman 1882), Oulu, Rantakatu 2; Rakennusteho Oy
Sisäpintojen väritutkimus 2-4/2016
Franzenin talo (Carl Ludvig Engel 1829), Oulu
Ensimmäisen kerroksen liiketilöiden ikkunoiden tiivistykset 3/2018
Alimman kerroksen julkisivurappausten vauriokohtien korjaus 6-7/2017
Toisen kerroksen yhden huoneen sisäpuolen maalaustyöt ja alakerran väliovien maalaus 5/2015
Kolmannen kerroksen asuntojen ikkunoiden tiivistys ja korjauksia 11/2014 – 2/2015
Toisen kerroksen ikkunoiden tiivistykset 3/2015
Ulko-ovien korjauksia 11/2014
Lassin päiväkotia, ent. kunnallissairaalan sairasosasto (Magnus Schjerbeck 1986; 1900) Tuiranpuisto, Oulu
Eteläseinän ikkunoiden restaurointi 5-7/2015
Oulun rautatieasema (Knut Nylander 1886; laajennus Bruno Granholm) Oventia Oy
Ulkopuolen väri-inventointi 3/2015
Laanilan virkatalo (n.1850), Oulu
Saunan uuden oven teko Alvar Aallon alkuperäisen suuunitelman mukaan 11/2015
Katon koristemaalauksen dokumentointi 10/2014 ja koristemaalauksen 4/2015
Uusien kiintokalusteiden maalaus 3-4/2015
Ojakatu 2, ns. Tervosen talo Oulu; Pohjois-Suomen Messut ry
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 8-12/2014
Parioven kunnostus ja eteistilan maalaustyöt 1/2015
Impilinna (Jussi Paatela 1927), Seppälän entisen karjanhoitokoulun päärakennus, Kajaani
Ikkunoiden valmistaminen alkuperäisten mallien pohjalta yhteistyössä Psl A Punkeri, Ruukki 3-9/2014
Donnerin talo, Kokkola
Sisäpintojen restaurointi- ja pintakäsittelytyöt 3-6/2014
Kuopion kauppahalli (J.V.Strömberg 1901), Kuopion Kaupunki
Ikkunoiden puitteiden korjaukset 2- 4/2013
Oulunsuun nuorisoseuran talo (1906), Oulunsuun nuorisoseura ry, Oulu
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi 6-10/2012
Kuuden alkuperäisen ikkunan restaurointi 3-7/2011
Utajärven Seurakuntatalo, Utajärvi
Lyijylasityön restaurointi 7-9/2011
Oulun vanhan hautausmaan hautajaishuoneisto, (n.1880 ja laajennus 1955), Oulun seurakuntayhtymä
Ikkunoiden kunnostustyöt 5-9/2010
Ulkooverhouksen puukorjaukset 6/2010
Ulkopuolen väritutkimus 3/2010
Ruustinnanahovi (Wivi Lönn 1910), Haapavesi
Työselostuksen laatiminen ikkunankorjaustyölle 4/2011
Gelman 2.(1910-luku), Raahen sairaala-alue
Toisen kerroksen ikkunoiden restaurointi 1-4/2010

TÖITÄ PAPPILOISSA:

- Limingan pappila (julkisivut Oldenburg 1853), Limingan srk
Ulkooverhouksen maalinpoisto ja maalaustyön valvonta 4-8/2017; 4-7/2018
Lattialankkujen maalinpoisto, paikkaus ja hionta 4-5/2016
Kahden alkuperäisten ikkunan restaurointi 1-5/2016
Ulkoportaan ja luiskan kaiteiden teko 9-11/2012
Kirkkoherranviraston salin katon restaurointi ja maalausten rekonstruointi 6-7/2012
Kirkkoherranviraston sisäpuolen pintakäsittelytyöt 4-6/2012
Pappilan korjaus- ja restaurointityön vast. työnjohto Timo Hammar 6/2010 - 12/2012
Viraston seinähirsien ja lattianiskojen vaurioiden korjaukset 10/2011
Kirkkoherran asunnon pintakäsittelytyöt 8-9/2011

- Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi ja palauttaminen paikoilleen 4-7/2008
Väliovien restaurointi 10-12/2008
Koristemaalauksen esilleotto, värien määritykset ja kuvioiden sabluunojen teko 2009
Koristemaalauksen-, maalaus- ja tapetointityöt 11/2008- 3/2009
- Oulujoen pappila (K.A. Wiklund 1899), Oulu, Oulun seurakuntayhtymä
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 9-11/2016
Ikkunoiden kunnon selvittämien 2/2014
Väritutkimus 10/2013
- Oulun Vanha Pappila (Carl Ludvig Engel 1824, laajenn. Oldenburg 1851, muutos ja laajenn. rak.mest. J.W. Lillqvist 1898)
Sisäpihan kuistin ikkunoiden korjaukset ja asennukset 1-5/2014
Kaakeliuunien siistiminen ja katon koristemaalauksen korjaukset 11/2012
Asemakadun puoleisen osan ikkunoiden ja ovien restaurointi 8/2011 – 1/2012
Museuhuone piiankamarin pintojen restaurointityöt 2-4/2011
Haukkaikkunoiden restaurointi 2-4/2011
Ulko-ovien korjaukset; korjausvaihe II, 10-12/2010
Palautettavien koristemaalauksen teko barokkisalin kattoon ja kuviomaalaus lattiaan; 10-12/2010
Ikkunoiden restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010
Väliovien restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010
Ikkunoiden mallikorjaukset 10/2009 -2/2010
Sisäpuolen väripintojen tutkimukset, sabluunamaalauksen tallentaminen ja raportointi 10/2009 - 3/2010
- Jokelan pappila (1802 rovasti Jaakko Simelius?), Kalajoki, Kalajoen srk
Salin kattomaalauksen nurkkakoristeiden rekonstruointi 3-4/2012
Eteisen varpuroiskemaalauksen rekonstruointi liimamaalilla 3-4/2012
- Kemin Pappila ja Nuorisotalo (n.1930), Kemin seurakunta
Ikkunoiden kunnostusurakka 2010
- Kempeleen vanha pappila (rakennettu 1899, vahingoittui pahoin tulipalossa 16.4.2019)
Palosta säilyneiden rakennusosien dokumentointi ja fragmenttien talteenotto 8-10/2019

TOITÄ TALOYHTIÖILLE:

- As Oy Värtönranta, Jaakonkuja, Oulu
Ikkunoiden kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen 8-10/2015
- As Oy Syrjäkatu 23 (1920-luku), Syrjäkatu 23, Oulu
Ikkunoiden ulkopuolen korjaus 9-12/2015
- As Oy Torikatu 4, Kolmiotalo (Johan Sigfrid Sirén 1924), Torikatu 4, Oulu
Alkuperäisten ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 6-9/2014; 5/2015
Ulkopintojen väritutkimukset 2-3/2014
Uusien tuuletusparvekkeiden lasiparivien teko alkuperäisen mallin mukaan 4-8/2013
- As Oy Tuomi, Tuomitalo (rakennusmestari K.K Myllylä 1906) Oulu
Kahden ulko-oven tammipintojen uusiminen 11/2018
Porrashuoneiden alkuperäisten ikkunoiden korjaus 4-8/2014
- As Oy Toivoniementie 7, Oulu
Kerrostalon parvekeovien restaurointi 6/2013 - 6/2014
- As Oy Toivoniementie 13, Oulu
Kerrostalon alaovien restaurointi 7/2013
- As Oy Oulun Karjakatu, Karjakatu (1949), Oulu
Ulkooverhouksen rakenteen selvitys ja korjaustyön työselostus 4-5/2011
Ulkooverhouksen korjaustyön valvoja 7-9/2011
- As Oy Tuirantulli, Valtatie 30 (1950- luvun kerrostalo), Oulu
Ulko-ovien ja sisäänkäyntien tammiosien restaurointi 11/2009-2010