

TÖITÄ KIRKOLLISSA RAKENNUKSISSA:

- Kastellin kirkko (Veijo Kerola 1962, lasimosaiikkityö Unto Pusa 1962)  
Alttarin lasimosaiikki-ikkunan kunnan ja korjaustarpeiden arviointi 1-2/2021
- Yli-lin kirkko (yleisten rakennusten ylläpito 1930)  
Lasimaalaus varustettujen ikkunoiden suojalasitus 1/2021  
Ikkunoiden sisäpuitteiden kunnostus 11-12/2020  
Kellotornin luukkujen korjaus ja seinärakenteiden tiivistystyöt 10/2018  
Ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien kunnostus 3-9/2018
- Kempeleen vanha kirkko (Matti Härmä 1688-1691)  
Paanukaton harjapuun valmistus 4-5/2021  
Ovien restaurointi 1-5/2021  
Penkkien kunnostus 2-4/2021  
Paanukaton aluslaudoituksen ja räystäsrakenteiden korjaukset 5-8/2020  
Lattian korjaus ja lankkujenasennus paikoilleen 1-6/2020  
Penkkien ja kiintokalusteiden irrotus, lattian avaus sekä dokumentointityö ja suojaukset 4-10/2019  
Paanupuiden hankinnan valvonta ja asiantuntijatehtävät 1-12/2019  
Paanukartan laadinta 10/2018  
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 7/2017 – 4/2018  
Ulkooverhouksen uusimiseen liittyvät työt 9/2017 -2/2018  
Hirsirungon lahovaurioiden korjaukset 6-11/2017  
Ulkooverhouksen ja lisäeristyksen purkutyöt 5-9/2017  
Osallistuminen kirkon kuntotutkimuksiin 6-11/2016  
Paanukaton vaurioiden arviointi ja kustannusarvio 9/2015  
Torniristin restaurointi 5-9/2015  
Ikkunoiden ulkopuitteiden lasirikkojen korjaus 6/2014
- Kempeleen vanha kellotapuli (Heikki Väänänen 1768-1769)  
Eteläisen lautaoven uusiminen 2-3/2021  
Uuden puisen ristin valmistus torniin 10/2018  
Katon aluslaudoituksen korjaus 9-10/2018  
Ulkooverhouksen, räystään koristeellisten ja rungon vaurioiden korjaus 3-9/2018  
Vaivaisukkojen (tekijät Aapo Kontiokari 1853 ja Olli Turunen 1950) desinfiointi ja säilyttäminen 5-7/2011
- Oulujoen kirkko (valmistui 1908 Viktor Joachim Sucsdorf suunn.)  
Ikkunoiden korjaus 3-10/2020  
Kellarikerroksen ikkunoiden korjaus 10/2018
- Ylikiiplingin kirkko (Jacob Rijf 1768)  
Ikkunoiden korjaus 3-9/2020  
Alttarin sisäikkunoiden ja niiden lyijylasitusten restaurointi 9-10/2016  
Rikkoontuneiden ikkunalasien korjaus 11/2013  
Kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2009  
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Oulun tuomiokirkko (rakennettu 1777, uudistettu 1832 Carl Ludvig Engelin suunnitelmien mukaan; torni 1845)  
Ulko-ovien kunnostus 9-10/2020  
Tornin ikkunoiden kunnostus 7-11/2020  
Lasimaalauksen restaurointi ja suojalasitukset (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 3-12/2019  
Kahden lasimaalauksen osan korjaus (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 2-5/2018  
Lasimaalauksin varustettujen ikkunoiden ulkopuolten ja sakastin ikkunoiden korjaus 2-11/2018  
Lasimaalauksin varustettujen ikkunoiden mallikorjaus 9-11/2017  
Kuuden pääikkunan korjaus 3-11/2017  
Yhden pääikkunan mallikorjaus 12/2016-1-2017  
Ikkunoiden korjaustarpeiden ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- Tyrnävän kirkko (lääninarkkitehti F.W. Luchow 1873)

- Räystääsalueiden kantavien rakenteiden lahovauriokorjaukset 6-7/2020  
Hirsirakenteiden korjaukset ja kreosoottikyllästetyn puun poisto alapohjan rakenteista 9/2019-2/2020  
Yhden pääikkunan mallikorjaus 5-6/2018  
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kuntotutkimus 10-11/2017  
Urkujen koristeosien kultaus 9-10/2009  
Sisäkaton maalinpoisto ja maalaus urkulehterin alueelta 8-9/2009
- Siikajoen kirkko (rakennettu 1701; uudistettu 1852 Johan Oldenburg suunnitelmien mukaan)  
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus 5/2019-6/2020  
Saarnastuolin (1765 Jaakko Suonerä) lattiarakenteen korjaus 12/2015
- Oulaisten kirkko (Matti Honka 1753)  
Puutavaran käsittelyn ja paanujen valmistuksen asiantuntijatehtävät 3-12/2020  
Paanukaton korjauksen puunhankinnan asiantuntijatehtävät 9-12/2019  
Kirkon pääovien restaurointi 12/2009 - 3/2010  
Kirkon ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2002  
Penkkien muutostöiden ja lehterin uuden kaiteen puusepäntö 2002
- Kalajoen kirkko (F.W.Luchow 1879, palon jälkeinen uudelleenrakentaminen W.G.Palmqvist 1930- 31)  
Ikkunoiden ja tornin luukkujen korjaus 3-11/2019  
Tornin luukkujen aukeamissuunnan vaihtaminen 7-8/2019  
Alttarin lasimaalausten restaurointi ja suojalasuukset (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 4-9/2019  
Porrashuoneiden sisäpintojen väritutkimus ja näytteenotto 12/2016
- Kiimingin kirkko (Matti Honka 1760)  
Ikkunoiden restaurointi ja ovien maalaus 4-10/2019  
Sisäpuitteiden mallikorjaus yhteen ikkunaan 8/2018  
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 9-10/2016
- Limingan kirkko (A.F.Granstedin ja C.L.Engelin 1823 laatimien suunnitelmien mukaan Heikki Kuorikosken johdolla v. 1826)  
Kirkon ja kellotapulin (1733) ulkoverhouksen kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 8-9/2019  
Urkufasadin maalaus- ja kultaustyö 6/2016
- Muhoksen kirkko (torninrakentaja Hannu 1634; uusgoottilaistylinen korjaus 1872-1873 Mikko Karjalahden johdolla)  
Kirkon ja kellotapulin ulkopintojen väri-inventointi 9-10/2019  
Ulkoverhuoksen, ikkunoiden ja ovien kunnan selvittäminen 10/2018  
Asehuoneen ja sakastin ulko-ovien huoltomaalaus 7/2015  
Uuden ulko-oven teko entisen mallin mukaan 2-6/2011
- Paavolan kirkko (Matti Honka 1756)  
Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 10/2018-6/2019
- Iin kirkko (Gustav Strandberg ja Aarne Hytönen 1950)  
Ulko-ovien korjaus 3-6/2020  
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kunnan selvittämien 10-11/2017
- Nivalan kirkko (Simon Jylkkä-Silven suunn. muk. Niilo Koskela 1802), uudistaminen ja kellotorni F.E. Luchow 1874)  
Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen korjaus 3-11/2018  
Ulkopintojen väri-inventointi 4/2016  
Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten arviointi 3/2016
- Tornion vanha kirkko (Matti Joosepinpoika Härmä 1684-1686)  
Yhden pääikkunan lyijypuitteiden lasitettujen ulkopuitteiden mallikorjaus 3-5/2017
- Alajärven kirkko ( Carl Ludvig Engel 1836, rakennustyötä johtivat Heikki ja Jaakko Kuorikoski )  
Keskikupolin vaakalasisituksen korjaus 11-12/2016  
Keskikupolin vaakalasisituksen korjaustyön suunnittelu 3/2016
- Pyhäjärven kirkko (Obert Sebastian Gripenberg 1897)  
Kirkkosalin ikkunoiden korjaus 4-9/2016  
Yhden pääikkunan mallikorjaus 1-3/2016
- Ylivieskan kirkko (Pekka Raudaskoski 1786, uudistettu 1892 Julius Basilier), tuhoutui 26.3.2016  
Ulko-ovien käyntisovitus ja pyörätuolisisäänkäynnin ovien korjaus 2/2016
- Hintan seurakuntatalo (1955 Niilo Mattilan suun. mukaan ) Hintantie 89, Oulu; Oulun seurakuntayhtymä

- Seurakuntasalin ulkopuitteiden kunnostus 4-5/2016  
Altтарin lyijylasityön kunnostus 5-6/2016
- Heikkilän siunauskappeli (1936) Rauhantien hautausmaa, Yliveskan srk  
Ikkunoiden ulkopuitteiden kunnostus 3-4/2016
- Tuiran kirkko (Harald Andersin 1916; laajennus 1967 Mikko Hahtela)  
Katon ja itäpäädyn ikkunoiden korjaus 5/2015
- Vieremän kirkko (Ilmari Launis 1915)  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus / Aliurakka Lapiomies Oy 7-10/2014
- Kemin kirkko (Josef Stenbäck 1902)  
Uusien kolehtihaavien valmistaminen 4-7/2014  
Kirkkosalin irtotuolien korjaus 7-8/2014  
Ikkunoiden korjaustarpeen selvittäminen ja kustannusarvio 5-7/2014
- Hyrnsalmen kirkko (Jacob Rijf 1786, Henrik Holmbom piir. mukaan)  
Soodapuhallusten aiheuttamien maalivaurioiden korjaus 3-5/2014  
Ikkunoiden ja ovien restaurointi 9/2011 – 5/2012
- Reisjärven kirkko (Anton Wilhelm Arppe 1820)  
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 11/2012
- Pattijoen kirkko (Josef Stenbäck 1912)  
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 10/2012
- Oulunsalon kirkko (arkkitehti Julius Basilier 1891)  
Ikkunoiden korjaus 3-8/2012  
Ehdotukset ikkunoiden korjaustavaksi ja mallityön toteutus yhteen pääikkunaan 3-5/2011  
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 5/2010
- Haukiputaan kirkko (Matti Honka 1762, muutokset Sucksdorff 1902)  
Penkkien, sisäovien ja urkujen huoltomaalaus 4-6/2012  
Sisäpintojen väritutkimus ja pintojen esilleotto 1/2011  
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus 5-6/2008  
Ikkunakorjauksen kustannusarvio 2008
- Toholammin kirkko (1861 Carl Axel Setterberg / Jaakko Kuorikoski)  
Altтарin kuoriosan ikkunoiden UV-suojalasuituksen toteutus 1-2/2012
- Raahan kirkko (Josef Stenbäck 1912)  
Uusien urkujen oottraus ja koristemaalaukset 6-9/2012  
Kirkon alkuperäisten irtokalusteiden kunnostus ja oottraus 1-2/2012  
Seinäalttaripöydän muutos- ja korjaustyöt 8-10/2011  
Saarnatuolin siirron puusepäntyöt ja portaiden teko 2-10/2011  
Lyijylasitöiden puhdistus ja restaurointi 3-4/2011  
Penkkien muutostöiden puusepäntyöt 11/2010 – 4/2011  
Ikkunoiden restaurointi 6/2010 - 9/2011  
Sisäpintojen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 1/2009  
Sisäpintojen maalinpoiston menetelmätutkimukset ja maalipintojen esilleotto lehterillä 9-10/2009  
Lausunto ja kustannusarvio ikkunakorjauksesta 10-11/2008
- Lumijoen kirkko (Johan Ludvig Lybeck 1886-1889)  
Ikkunoiden, ulko-ovien ja kellotornin luukkujen kunnostus 5-11/2011  
Väritutkimukset ja puunlaatuselvitykset 6-8/2011  
Lyijylasitöiden kunnostus 11-12/2011
- Lohtajan kirkko (Matti Hongan johd. 1768-1769)  
Ikkunoiden restaurointi 4-12/2009  
Altтарipäädyn ikkunoiden UV-suojalasuituksen toteutus 10-12/2009  
Lausunto ja kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2008
- Temmeksen kirkko (Antti Louet 1767)  
Lehterin kaiteen korottaminen 10/2009  
Pääoven korjaus 9/2009

Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 8-9/2009  
Puurakenteisten ulkoportaiden ja kaiteiden teko 9-10/2009  
Paltaniemen kuvakirkko (Johan Knubb 1725-1727)  
Kustannusarvio ja lausunto ikkunoiden korjauksesta 2009  
Vetelin kirkko (Heikki Kuorikoski 1838-1839, suun. C.L. Engel ja A.W. Arppe)  
Kirkon ikkunoiden korjaustyöt 6-10/2008,  
Lyijylasityön restaurointi 10-11/2008  
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus sekä kustannusarvio 3/2008  
Kauhavan kirkko (Josef Stenbäck 1925) ja siunauskappeli (1955)  
Kirkon ja siunauskappelin ikkunoiden restaurointityö 6/2007- 6/2008  
Lyijylasien restaurointi yhteistyössä LasiApaja, Pekka Jauhiainen, Kempele  
Kajaanin kirkko (Jac Ahrenberg 1897)  
Kirkon ikkunoiden restaurointi 6-10/2006  
Kempeleen uusi kirkko (Jorma Teppo 1988)  
Kulkueristin korjaus 6/2018  
Seurakuntasalin pöytien pintakäsittelyjen uusiminen ja korjaus  
Kanta-Loimaan kirkko (Josef Stenbäckin 1891)  
Kirkon ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden sekä karmien restaurointi 3-10/2006  
Alatornion kirkko (Jaacob Rijf 1797)  
Malli-ikkunan teko ikkunoiden sisäpuolen korjaukseen ja muutostöihin 2006  
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi ja karmien lahovaurioiden korjaukset 2005  
Merijärven kirkko (Simon Jylkkä-Silvén 1779-1781)  
Ikkunoiden restaurointi 2004  
Sakastin katto- ja lattialistojen teko 2004

#### RESTAUROINTITÖITÄ YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE:

Pikkupalatsi (Fredrik Thesleff 1897), Tampere; Pikkupalatsi Oy  
Saunan pintojen ja lauteiden uusiminen 10-11/2020  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 4/2019 - 6/2020  
Ikkunoiden kunnan ja korjaustarpeen selvittäminen 3-4/2018  
Kulttuuritalo Valve (1. ja 2. krs 1883–1884 lääninarkkitehti John Lybec; 3.krs ja muutostyö 1893-1894 arkkitehtitoimisto  
Grahm, Hedman&Wasastjerna) Oulun kaupunki  
Ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus 10/2018-11/2020  
Akolan kartano (rakennuttaja laamanni Antell 1796),  
Sisäpuolen pintakäsittelytyöt, ikkunoiden sisäpuitteiden korjaus ja maalaus 1-12/2019  
Ensimmäisen kerroksen sisäpuolen pintakäsittelytyöt 6-12/2018  
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korjaukset, työnjohto 3/2017 – 2018  
Vanhojen lattialankkujen puhdistus ja kunnostus 1-2/2018  
Vanhojen lautakattojen puhdistus ja koemaalaus liimamaalilla 9-10/2017  
Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus 10-12/2016  
Toisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 10-12/2014  
Kellarin kattorakenteiden ja hirsivaurioiden korjaukset 7-11/2013  
Ulkoverhouksen vauriokohtien ja kuistin ikkunoiden korjauksia 9-12 /2012  
Ikkunoiden vaurioiden kartoitus ja ikkunapellitusten uusimien 11/2012  
Jurveliuksen talo (vanhin osa 1845), Rantakatu 6, Oulu; PSOAS  
Rantakadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaus 2-7/2020  
Kauppurienkadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaustyöt 1-5/2017  
Ikkunakorjauksen malli-ikkuna 4/2016  
Keisarin maja, kansallisromanttinen matkailupaviljonki (Hugo Saurén 1880) Tornio Aavasaksa  
Ulkopintojen väritutkimus ja maalaustyösuunnitelma 5-6/2018  
Oulun linnan Tähtitorni (Westlinger 1875) / Oulun kaupunki

- Tornin yläyhdyin ikkunoiden kunnostus ja karmirakenteen muutokset 3-4/2018  
Ulkoverhouksen maalaustyö 5-6/2008  
Ikkunoiden kunnostukset 5-6/2008
- Juhlatalo Rauhala (arkkitehti Arthur Kajanus 1898) Oulu, Mannenkatu 1; PSOAS  
Salien tapetointi ja maalaustyöt 3, 4/2018; 3/2019  
Parvekkeiden puukaiteiden uusimien 6-9/2015  
Julkisivun koristeellisten puuosien valmistus 8-9/2015
- Pohjois-Suomen AVI:n päärakennus, Oulun Lääninhallitustalo, (1887-1890 arkkitehti Jac. Ahrenberg Konstantin Kiseleffin luonnosten pohjalta), Senaatti Kiinteistöt  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 5/2013 -2/2014  
Ikkunoiden korjaustarpeiden ja -tapojen arviointi ja korjauksen kustannusarvio 6-8/2011
- Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto virastorakennus 3, Linnakatu 1(1870, laajennus Sucksdorff 1910) Senaattikiinteistöt  
Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjaus 10-12/2017  
Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjausehdotuksen laatiminen 8/2017  
Linnakadun puoleisten ovien kunnostus 5-6/2016  
Neuvotteluhuoneen alkuperäisten ikkunoiden ja parvekeovien korjaus 3-5/2014  
Ulko-ovien tiivistyksen ja toimivuuden parantaminen 9/2011  
Porrashuoneiden väri-inventointi 9-10/2009
- Kiimingin kirkkopirtti (1925) ja vanha koulu (1885), Kiiminki  
Ikkunoiden kunnostus 4-8/2017
- Svendelinien kauppakartano (Hugo Neuman 1882), Oulu, Rantakatu 2; Rakennusteho Oy  
Sisäpintojen väritutkimus 2-4/2016
- Franzenin talo (Carl Ludvig Engel 1829), Oulu  
Ensimmäisen kerroksen liiketilojen ikkunoiden tiivistykset 3/2018  
Alimman kerroksen julkisivurappausten vauriokohtien korjaus 6-7/2017  
Toisen kerroksen yhden huoneen sisäpuolen maalaustyöt ja alakerran väliovien maalaus 5/2015  
Kolmannen kerroksen asuntojen ikkunoiden tiivistys ja korjauksia 11/2014 – 2/2015  
Toisen kerroksen ikkunoiden tiivistykset 3/2015  
Ulko-ovien korjauksia 11/2014
- Lassin päiväkotia, ent kunnallissairaalan sairausosasto (Magnus Schjerbeck 1986; 1900) Tuiranpuisto, Oulu  
Eteläseinän ikkunoiden restaurointi 5-7/2015
- Oulun rautatieasema (Knut Nylander 1886; laajennus Bruno Granholm) Oventia Oy  
Ulkopuolen väri-inventointi 3/2015
- Laanilan virkatalo (n.1850), Oulu  
Saunan uuden oven teko Alvar Aallon alkuperäisen suunnitelman mukaan 11/2015  
Katon koristemaalauksen dokumentointi 10/2014 ja koristemaalauksen 4/2015  
Uusien kiintokalusteiden maalaus 3-4/2015
- Ojakatu 2, ns. Tervosen talo Oulu; Pohjois-Suomen Messut ry  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 8-12/2014  
Parioven kunnostus ja eteistilan maalaustyöt 1/2015
- Impilinna (Jussi Paatela 1927), Seppälän entisen karjanhoitokoulun päärakennus, Kajaani  
Ikkunoiden valmistaminen alkuperäisten mallien pohjalta yhteistyössä Psl A Punkeri, Ruukki 3-9/2014
- Donnerin talo, Kokkola  
Sisäpintojen restaurointi- ja pintakäsittelytyöt 3-6/2014
- Kuopion kauppahalli (J.V.Strömberg 1901), Kuopion Kaupunki  
Ikkunoiden puitteiden korjaukset 2- 4/2013
- Oulunsuun nuorisoseuran talo (1906), Oulunsuun nuorisoseura ry, Oulu  
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi 6-10/2012  
Kuuden alkuperäisen ikkunan restaurointi 3-7/2011
- Utajärven Seurakuntatalo, Utajärvi  
Lyijylasityön restaurointi 7-9/2011
- Oulun vanhan hautausmaan hautajaishuoneisto, (n.1880 ja laajennus 1955), Oulun seurakuntayhtymä

Ikkunoiden kunnostustyöt 5-9/2010  
Ulkooverhouksen puukorjaukset 6/2010  
Ulkopuolen väritutkimus 3/2010  
Ruustinnanhoivi (Wivi Lönn 1910), Haapavesi  
Työselostuksen laatiminen ikkunankorjaustyölle 4/2011  
Gelman 2.(1910-luku), Raahen sairaala-alue  
Toisen kerroksen ikkunoiden restaurointi 1-4/2010

TÖITÄ PAPPILOISSA:

Limingan pappila (julkisivut Oldenburg 1853), Limingan srk  
Ulkooverhouksen maalinpoisto- ja maalaustyön valvonta 4-8/2017; 4-7/2018  
Lattialankkujen maalinpoisto, paikkaus ja hionta 4-5/2016  
Kahden alkuperäisten ikkunan restaurointi 1-5/2016  
Ulkoportaan ja luiskan kaiteiden teko 9-11/2012  
Kirkkoherranviraston salin katon restaurointi ja maalausten rekonstruointi 6-7/2012  
Kirkkoherranviraston sisäpuolen pintakäsittelytyöt 4-6/2012  
Pappilan korjaus- ja restaurointityön vast. työnjohto Timo Hammar 6/2010 - 12/2012  
Viraston seinähirsien ja lattianiskojen vaurioiden korjaukset 10/2011  
Kirkkoherran asunnon pintakäsittelytyöt 8-9/2011  
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi ja palauttaminen paikoilleen 4-7/2008  
Väliovien restaurointi 10-12/2008  
Koristemaalauksen esilleotto, värien määritykset ja kuvioiden sabluunojen teko 2009  
Koristemaalauksen-, maalaus- ja tapetointityöt 11/2008- 3/2009  
Oulujoen pappila (K.A. Wiklund 1899), Oulu, Oulun seurakuntayhtymä  
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 9-11/2016  
Ikkunoiden kunnan selvittämien 2/2014  
Väritutkimus 10/2013  
Oulun Vanha Pappila (Carl Ludvig Engel 1824, laajenn. Oldenburg 1851, muutos ja laajenn. rak.mest. J.W. Lillqvist 1898)  
Sisäpihan kuistin ikkunoiden korjaukset ja asennukset 1-5/2014  
Kaakeliuunien siistiminen ja katon koristemaalauksen korjaukset 11/2012  
Asemakadun puoleisen osan ikkunoiden ja ovien restaurointi 8/2011 – 1/2012  
Museuhuone piiankamarin pintojen restaurointityöt 2-4/2011  
Haukkaikkunoiden restaurointi 2-4/2011  
Ulko-ovien korjaukset; korjausvaihe II, 10-12/2010  
Palautettavien koristemaalauksen teko barokkisalin kattoon ja kuviomaalaus lattiaan; 10-12/2010  
Ikkunoiden restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010  
Väliovien restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010  
Ikkunoiden mallikorjaukset 10/2009 -2/2010  
Sisäpuolen väripintojen tutkimukset, sabluunamaalausten tallentaminen ja raportointi 10/2009 - 3/2010  
Jokelan pappila (1802 rovasti Jaakko Simelius?), Kalajoki, Kalajoen srk  
Salin kattomaalausten nurkkakoristeiden rekonstruointi 3-4/2012  
Eteisen varpuroiskemaalauksen rekonstruointi liimamaalilla 3-4/2012  
Kemin Pappila ja Nuorisotalo(n.1930), Kemin seurakunta  
Ikkunoiden kunnostusurakka 2010  
Kempeleen vanha pappila (rakennettu 1899, vahingoittui pahoin tulipalossa 16.4.2019)  
Palosta säilyneiden rakennusosien dokumentointi ja fragmenttien talteenotto 8-12/2019  
Pappilan rakenteiden dokumentointi purkutyön yhteydessä 7-8/2021

TOITÄ TALOYHTIÖILLE:

As Oy Koskitie 32, Oulu (Uki Heikkinen)

Ikkunoiden ja ovien kunnostus 11/2020-5/2021

As Oy Tuomi, Tuomitalo (rakennusmestari K.K Myllylä 1906) Oulu

Ullakkokerroksen alkuperäisten ikkunoiden korjaus 10-11/2020

Kahden ulko-oven tammipintojen uusiminen 11/2018

Porrashuoneiden alkuperäisten ikkunoiden korjaus 4-8/2014

As Oy Syrjäkatu 23 (1920-luku), Syrjäkatu 23, Oulu

Ikkunoiden ulkopuolen korjaus 9-12/2015

As Oy Torikatu 4, Kolmiotalo (Johan Sigfrid Sirén 1924), Torikatu 4, Oulu

Alkuperäisten ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 6-9/2014; 5/2015

Ulkopintojen väritutkimukset 2-3/2014

Uusien tuuletusparvekkeiden lasipariovien teko alkuperäisen mallin mukaan 4-8/2013

As Oy Toivoniementie 7, Oulu

Kerrostalon parvekeovien restaurointi 6/2013 - 6/2014

As Oy Oulun Karjakatu, Karjakatu (1949), Oulu

Ulkoverhouksen rakenteen selvitys ja korjaustyön työselostus 4-5/2011

Ulkoverhouksen korjaustyön valvoja 7-9/2011

EDELLISTEN LISÄKSI OLEMME TEHNEET RUNSAASTI KORJAUS- JA RESTAUROINTITÖITÄ MYÖS YKSITYISHENKILÖIDEN OMISTAMISSA RAKENNUKSISSA.