Restaurointipuusepät Nuutti Ay
Koskelantie 4
90440 KEMPELE
p. 050 3812058
www.nuutti.net

22.10.2026

Työkohteita viime vuosilta

TÖITÄ KIRKOLLISISSA RAKENNUKSISSA:

Piippolan kirkko (Simo Jylkkä 1770)
- Ikkunakunnostus 06-10/2026
- Väritutkimus 10/2025
- Julkisivututkimus 10/2025

Ristijärven kirkko(Gustaf af Sillen suunnitelmien mukaan 1806)
- Paanukaton lahovauriokorjaukset ja huoltotervaus 06-09/2026

Himangan kirkko (Jacob rifin 1794)
- Paanukaton lahovauriokorjaukset ja tervaus kahteen kertaan 04-06/2026
- Paanukaton kuntotutkimus 10/2025

Siikajoen kirkko (rakennettu 1701; uudistettu 1852 Johan Oldenburg suunnitelmien mukaan)
- Paanujen lahovauriokorjaukset ja katon huoltotervaus 06/2026
- Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus 5/2019-6/2020
- Saarnastuolin (1765 Jaakko Suonperä) lattiarakenteen korjaus 12/2015

Iin kirkko (Gustav Strandberg ja Aarne Hytönen 1950)
- Kattopaneelien malli pintakäsittelyt 03/2026
- Ulko-ovien korjaus 3-6/2020
- Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kunnon selvittämien 10-11/2017

Suomussalmen kirkko (rakennettu 1950 Onni Ermalan suunnitelmien mukaan)
- Ulkopuitteiden kunnostus 09/2025-02/2026
- Katonlappeen ja kirkkosalin kattoikkunoiden korjaus 12/2024-2/2025

Simon kirkko (Ernest Berhard Lohrmann 1846)
- Julkisivujen kuntotutkimus 11/2025
- Väritutkimus 11/2025
- Haljenneiden paanujen vaihtotyöt 07/2025
- kirkon harjalautojen uusiminen ja asennus 06/2025
- Uusien kattoristien valmistus ja asennus 1- 5/2025
- Paanukaton kuntotutkimus 11/2024
- Uuden porraskatoksen rakentaminen 9-10/2024
- Eteläpäädyn kaari-ikkunan uusimien 4-6/2023
- Eteläpäädyn päätykolmion koristepaanutuksen uusiminen 7-8/2023

Hämeenkyrön kirkko (suun. Tukholman yli-intendentin virasto 1780, raken. Abraham Tennberg 1782)
- Kirkonpenkkien kunnostus 02-09/2025

Temmeksen kirkko (Antti Louet 1767)
- Paanukatonhuoltotervaus 06/2026
- Paanukaton huoltotervaus 09/2025
- Kirkon ja porttihuoneen mastokoristeiden valmistus ja asennus 7-8/2024
- Kirkon harjapuun valmistus ja asennus 7-8/2024
- Paanukaton tervaus 9/2024
- Paanukaton valmistus ja asennus 3/2024-10/2024
- Ovi,-ikkuna- ja luukkukunnostus 4/2024-10/2024
- Paanukaton kuntotutkimus 5-6/2021
- Lehterin kaiteen korottaminen 10/2009
- Pääoven korjaus 9/2009
- Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 8-9/2009
- Pikkukirkon ulkoportaiden ja kaiteiden teko 9-10/2009

Kemin kirkko (Josef Stenbäck 1902)
- Ikkunoiden kuntotutkimus 1/2025
- Uusien kolehtihaavien valmistaminen 4-7/2014
- Kirkkosalin irtotuolien korjaus 7-8/2014
- Ikkunoiden korjaustarpeen selvittäminen ja kustannusarvio 5-7/2014

Saloisten kirkko (suunn. Pekka Karvonen 1932) Raahe
- Tornin lahovaurioiden ja vesikaton korjaukset 8-9/2024

Oulun tuomiokirkko (rakennettu 1777, uudistettu 1832 Carl Ludvig Engelin suunitelmien mukaan; torni 1845)
- Kellotornin julkisivun puuosien korjauksia 8/2024
- Lehterin portaiden ja lattioiden maalaus 10/2022
- Kirkon penkkien puukorjaukset, maalaus, suonistus ja suojalakkaus 1-5/2022
- Keskikupolin alapuolella olevien ikkunoiden kunnostus 9/2021
- Ulko-ovien kunnostus 9-10/2020
- Tornin ikkunoiden kunnostus 7-11/2020
- Lasimaalausten restaurointi ja suojalasitukset (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 3-12/2019
- Kahden lasimaalauksen osan korjaus (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 2-5/2018
- Lasiamaalauksin varustettujen ikkunoiden ulkopuolten ja sakastin ikkunoiden korjaus 2-11/2018
- Lasimaalauksin varustetun ikkunan mallikorjaus 9-11/2017
- Kuuden pääikkunan korjaus 3-11/2017
- Yhden pääikkunan mallikorjaus 12/2016-1-2017
- Ikkunoiden korjaustarpeiden ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016
- ikkunoiden kuntotutkimus 11/2024

Merijärven kirkko (Simon Jylkkä-Silvén 1779-1781)
- Kirkon kuntotutkimuksen teko 5-6/2024
- Ikkunoiden restaurointi 2004
- Sakastin katto- ja lattialistojen teko 2004

Limingan kirkko (A.F.Granstedin ja C.L.Engelin 1823 laatimien suunnitelmien mukaan Heikki Kuorikosken johdolla v. 1826)
- Kirkon ulko-ovien restaurointi 6-8/2024
- Kirkon ja kellotapulin (1733) ulkoverhouksen kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen 8-9/2019
- Urkufasadin maalaus- ja kultaustyö 6/2016

Kempeleen vanha kirkko (Matti Härmä 1688-1691)
- Paajukaton huoltotervaus 09/2026
- Paanukaton huoltotervaus 5/2025 ja 09/2025
- Uusien lisäpenkkien teko 1/2025
- Paanukaton huoltotervaus 8/2024
- Urkujen huoltotason rakentamien 5/2024
- Nuotikaapin ja esirukokouslaatikon valmistus 9/2022
- Keskikäytävän lattian ja ovien asennus 8-9/2022
- Sakastin kiintokalusteiden valmistus 5-6/2022
- Sisäpintojen maalaustyöt 9-12/2021
- Kirkkosalin seinäpintojen kuivapuhdistus ja maalauskorjaukset 9-10/2021
- Kuorialueen uusien penkkien valmistus ja asennus paikoilleen 10-12/2021
- Paanukaton harjapuun valmistus 4-5/2021
- Ovien restaurointi 1-5/2021
- Penkkien kunnostus 2-5/2021
- Paanukaton aluslaudoituksen ja räystäsrakenteiden korjaukset 5-8/2020
- Lattian korjaus ja lankkujen asennus paikoilleen 1-6/2020
- Penkkien ja kiintokalusteiden irrotus, lattian avaus sekä dokumentointityö ja suojaukset 4-10/2019
- Paanupuiden hankinnan valvonta ja asiantuntijatehtävät 1-12/2019
- Paanukartan laadinta 1954 rakennetusta katosta 10/2018
- Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 7/2017 – 4/2018
- Ulkoverhouksen uusimiseen liittyvät työt 9/2017 -2/2018
- Hirsirungon lahovaurioiden korjaukset 6-11/2017
- Ulkoverhouksen ja lisäeristyksen purkutyöt 5-9/2017
- Osallistuminen kirkon kuntotutkimuksiin 6-11/2016
- Paanukaton vaurioiden arviointi ja kustannusarvio 9/2015
- Taotun torniristin restaurointi 5-9/2015

Ikkunoiden ulkopuitteiden lasirikkojen korjaus 6/2014

Hintan kirkko ja seurakuntatalo (1955 Niilo Mattilan suun. mukaan) Hintantie 89, Oulu; Oulun seurakuntayhtymä
- Torniosan ikkunoiden kunnostus ja uusiminen 6/2024
- Seurakuntasalin ulkopuitteiden kunnostus 4-5/2016
- Alttarin lyijylasityön kunnostus 5-6/2016

Raahen kirkko (Josef Stenbäck 1912)
- Tornin ylätasanteen oven uusiminen 9/2024
- Uusien urkujen ootraus ja koristemaalaukset 6-9/2012
- Kirkon alkuperäisten irtokalusteiden kunnostus ja ootraus 1-2/2012
- Seinäalttaripöydän muutos- ja korjaustyöt 8-10/2011
- Saarnatuolin siirron puusepäntyöt ja portaiden teko 2-10/2011
- Lyijylasitöiden puhdistus ja restaurointi 3-4/2011
- Penkkien muutostöiden puusepäntyöt 11/2010 – 4/2011
- Ikkunoiden restaurointi 6/2010 - 9/2011
- Sisäpintojen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 1/2009
- Sisäpintojen maalinpoiston menetelmätutkimukset ja maalipintojen esilleotto lehterillä 9-10/2009
- Lausunto ja kustannusarvio ikkunakorjauksesta 10-11/2008

Oulun Tuomiokapituli, Rantakatu 1, Oulu
- Puujulkisivujen kunnostus ja maalaustyö 4-10/2023
- Ovi – ja ikkunakunnostus 4-10/2023
- Puuosan väritutkimukset 11/2022
- Ikkunoiden korjaustarpeiden ja kustannusten arvionti 6/2022

Lestijärven kirkko (valmistunut 1827. Suunnittelijana arkkitehti A.N. Edelcranz)
- Ulkopintojen väri-inventointi 5/2022

Rautionkirkko (valmistui 1800 Simon Jylkkä-Silvénin suunnitelmien mukaan)
- Paanukaton kuntotutkimus 5-6/2022
- Ovien ja ikkunoiden kunnon ja rakenteiden selvitys 5-6/2022
- Ulkopintojen väri-inventointi 5-6/2022

Ylikiimingin kirkko (Jacob Rijf 1768)
- Kirkon penkin pintakäsittelymallin teko 10/2021
- Ikkunoiden korjaus 3-9/2020
- Alttarin sisäikkunoiden ja niiden lyijylasitusten restaurointi 9-10/2016
- Rikkoontuneiden ikkunalasien korjaus 11/2013
- Kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2009
- Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 6-7/2016

Kempeleen vanha kellotapuli (Heikki Väänänen 1768-1769)
- Ääniluukkujen uusiminen 1856-vuoden mallin mukaan 6-10/2021
- Eteläisen lautaoven uusiminen 2-3/2021
- Tornin uuden puisen ristin teko ja asennus 10/2018
- Katon aluslaudoituksen korjaus 9-10/2018
- Ulkoverhouksen, räystään koristelistojen ja rungon vaurioiden korjaus 3-9/2018
- Vaivaisukkojen (tekijät Aapo Kontiokari 1853 ja Olli Turunen1950) desinfiointi ja säilyttäminen 5-7/2011

Kastellin kirkko (Veijo Kerola 1962, lasimosaiikkityö Unto Pusa 1962)
- Alttarin lasimosaiikki-ikkunan kunnon ja korjaustarpeiden arviointi 1-2/2021

Yli-Iin kirkko (yleisten rakennusten ylihallitus 1930)
- Lasimaalauksin varustettujen ikkunoiden suojalasitus 1/2021
- Ikkunoiden sisäpuitteiden kunnostus 11-12/2020
- Kellotornin luukkujen korjaus ja seinärakenteiden tiivistystyöt 10/2018
- Ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien kunnostus 3-9/2018

Oulujoen kirkko (valmistui 1908 Vicktor Joachim Sucsdorf suunn.)
- Ikkunoiden korjaus 3-10/2020
- Kellarikerroksen ikkunoiden korjaus 10/2018

Tyrnävän kirkko (lääninarkkitehti F.W. Luchow 1873)
- Räystäsalueiden kantavien rakenteiden lahovauriokorjaukset 6-7/2020
- Hirsirakenteiden korjaukset ja kreosoottikyllästetyn puun poisto alapohjan rakenteista 9/2019-2/2020
- Yhden pääikkunan mallikorjaus 5-6/2018
- Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen kuntotutkimus 10-11/2017
- Urkujen koristeosien kultaus 9-10/2009
- Sisäkaton maalinpoisto ja maalaus urkulehterin alueelta 8-9/2009

Oulaisten kirkko (Matti Honka 1753)
- Puutavaran käsittelyn ja paanujen valmistuksen asiantuntijatehtävät 3-12/2020
- Paanukaton korjauksen puunhankinnan asiantuntijatehtävät 9-12/2019
- Kirkon pääovien restaurointi 12/2009 - 3/2010
- Kirkon ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 2002
- Penkkien muutostöiden ja lehterin uuden kaiteen puusepäntyöt 2002

Kalajoen kirkko (F.W.Luchow 1879, palon jälkeinen uudelleenrakentaminen W.G.Palmqvist 1930- 31)
- Ikkunoiden ja tornin luukkujen korjaus 3-11/2019
- Tornin luukkujen aukeamissuunnan vaihtaminen 7-8/2019
- Alttarin lasimaalausten restaurointi ja suojalasitukset (yhteistyössä lasitaitelija Heikki Ulvi) 4-9/2019
- Porrashuoneiden sisäpintojen väritutkimus ja näytteenotto 12/2016

Kiimingin kirkko (Matti Honka 1760)
- Ikkunoiden restaurointi ja ovien maalaus 4-10/2019
- Sisäpuitteiden mallikorjaus yhteen ikkunaan 8/2018
- Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten selvittäminen 9-10/2016

Muhoksen kirkko (torninrakentaja Hannu 1634; korjaus- ja muutostyöt 1872-1873 Mikko Karjalahden johdolla)
- Kirkon ja kellotapulin ulkopintojen väri-inventointi 9-10/2019
- Ulkoverhuoksen, ikkunoiden ja ovien kunnon selvittäminen 10/2018
- Asehuoneen ja sakastin ulko-ovien huoltomaalaus 7/2015
- Uuden ulko-oven teko entisen mallin mukaan 2-6/2011

Paavolan kirkko (Matti Honka 1756)
- Ikkunoiden ulkopuitteiden korjaukset 10/2018-6/2019

Nivalan kirkko (Simon Jylkkä-Silven suunn. muk. Niilo Koskela 1802), uudistaminen ja kellotorni F.E. Luchow 1874)
- Ikkunoiden, ovien ja kellotornin luukkujen korjaus 3-11/2018
- Ulkopintojen väri-inventointi 4/2016
- Ikkunoiden korjaustarpeen ja kustannusten arviointi 3/2016

Tornion vanha kirkko (Matti Joosepinpoika Härmä 1684-1686)
- Yhden pääikkunan lyijypuittein lasitettujen ulkopuitteiden mallikorjaus 3-5/2017

Alajärven kirkko (Carl Ludvig Engel 1836, rakennustyötä johtivat Heikki ja Jaakko Kuorikoski)
- Keskikupolin vaakalasituksen korjaus 11-12/2016
- Keskikupolin vaakalasituksen korjaustyön suunnittelu 3/2016

Pyhäjärven kirkko (Obert Sebastian Gripenberg 1897)
- Kirkkosalin ikkunoiden korjaus 4-9/2016
- Yhden pääikkunan mallikorjaus 1-3/2016

Ylivieskan kirkko (Pekka Raudaskoski 1786, uudistettu 1892 Julius Basilier), tuhoutui tuhopoltossa 26.3.2016
- Ulko-ovien käyntisovitukset ja pyörätuolisisäänkäynnin ovien korjaus 2/2016

Heikkilän siunauskappeli (1936) Rauhantien hautausmaa, Ylivieskan srk
- Ikkunoiden ulkopuitteiden kunnostus 3-4/2016

Tuiran kirkko (Harald Andersin 1916; laajennus 1967 Mikko Hahtela)
- Katon ja itäpäädyn ikkunoiden korjaus 5/2015

Vieremän kirkko (Ilmari Launis 1915)
- Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus / Aliurakka Lapiomies Oy 7-10/2014

Hyrynsalmen kirkko (Jacob Rijf 1786, Henrik Holmbom piir. mukaan)
- Soodapuhallusten aiheuttamien maalivaurioiden korjaus 3-5/2014
- Ikkunoiden ja ovien restaurointi 9/2011 – 5/2012

Reisjärven kirkko (Anton Wilhelm Arppe 1820)
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 11/2012
Pattijoen kirkko (Josef Stenbäck 1912)
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 10/2012
Oulunsalon kirkko (arkkitehti Julius Basilier 1891)
Ikkunoiden korjaus 3-8/2012
Ehdotukset ikkunoiden korjaustavaksi ja mallityön toteutus yhteen pääikkunaan 3-5/2011
Ulkopuolen väritutkimusten teko ja pintojen esilleotto 5/2010
Haukiputaan kirkko (Matti Honka 1762, muutokset Sucksdorff 1902)
Penkkien, sisäovien ja urkujen huoltomaalaus 4-6/2012
Sisäpintojen väritutkimus ja pintojen esilleotto 1/2011
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus 5-6/2008
Ikkunakorjauksen kustannusarvio 2008
Ulkopuitteiden maalauskunnostus ja tiivisteiden uusiminen 1-7/2023
Toholammin kirkko (1861 Carl Axel Setterberg / Jaakko Kuorikoski)
Alttarin kuoriosan ikkunoiden UV-suojalasituksen toteutus 1-2/2012
Lumijoen kirkko (Johan Ludvig Lybeck1886-1889)
Ikkunoiden, ulko-ovien ja kellotornin luukkujen kunnostus 5-11/2011
Väritutkimukset ja puunlaatuselvitykset 6-8/2011
Lyijylasitöiden kunnostus 11-12/2011
Lohtajan kirkko (Matti Hongan johd. 1768-1769)
Ikkunoiden restaurointi 4-12/2009
Alttaripäädyn ikkunoiden UV-suojalasituksen toteutus 10-12/2009
Lausunto ja kustannusarvio ikkunoiden korjauksesta 2008
Paltaniemen kuvakirkko (Johan Knubb 1725-1727)
Kustannusarvio ja lausunto ikkunoiden korjauksesta 2009
Vetelin kirkko (Heikki Kuorikoski 1838-1839, suun. C.L. Engel ja A.W. Arppe)
Kirkon ikkunoiden korjaustyöt 6-10/2008,
Lyijylasityön restaurointi 10-11/2008
Ikkunakorjauksen korjaustapamallin suunnittelu ja toteutus sekä kustannusarvio 3/2008
Kauhavan kirkko (Josef Stenbäck 1925) ja siunauskappeli (1955)
Kirkon ja siunauskappelin ikkunoiden restaurointityö 6/2007- 6/2008
Lyijylasien restaurointi yhteistyössä LasiApaja, Pekka Jauhiainen, Kempele
Kajaanin kirkko (Jac Ahrenberg 1897)
Kirkon ikkunoiden restaurointi 6-10/2006
Kempeleen uusi kirkko (Suunnittelu arkkitehtitoimisto Jorma Teppo. Vihittiin käyttöön vuonna 1993.)
Eteisaulan uuden säilytyskalusteen valmistaminen 6/2023
Kulkueristin korjaus 6/2018
Seurakuntasalin pöytien pintakäsittelyjen uusiminen ja korjaus
Kanta-Loimaan kirkko (Josef Stenbäckin 1891)
Kirkon ikkunoiden ulko- ja sisäpuitteiden sekä karmien restaurointi 3-10/2006
Alatornion kirkko (Jaacob Rijf 1797)
Malli-ikkunan teko ikkunoiden sisäpuolen korjaukseen ja muutostöihin 2006
Ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi ja karmien lahovaurioiden korjaukset 2005

TÖITÄ PAPPILOISSA:

Limingan pappila (julkisivut Oldenburg 1853), Limingan srk
Ulkoverhouksen maalinpoisto- ja maalaustyön valvonta 4-8/2017; 4-7/2018
Lattialankkujen maalinpoisto, paikkaus ja hionta 4-5/2016
Kahden alkuperäisen ikkunan restaurointi 1-5/2016
Ulkoportaan ja luiskan kaiteiden teko 9-11/2012

Kirkkoherranviraston salin katon restaurointi ja maalausten rekonstruointi 6-7/2012
Kirkkoherranviraston sisäpuolen pintakäsittelytyöt 4-6/2012
Pappilan korjaus- ja restaurointityön vast. työnjohto Timo Hammar 6/2010 - 12/2012
Viraston seinähirsien ja lattianiskojen vaurioiden korjaukset 10/2011
Kirkkoherran asunnon pintakäsittelytyöt 8-9/2011
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi ja palauttaminen paikoilleen 4-7/2008
Väliovien restaurointi10-12/2008
Koristemaalausten esilleotto, värien määritykset ja kuvioiden sabluunojen teko 2009
Koristemaalaus-, maalaus- ja tapetointityöt 11/2008- 3/2009

Oulujoen pappila (K.A. Wiklund 1899), Oulu, Oulun seurakuntayhtymä
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 9-11/2016
Ikkunoiden kunnon selvittämien 2/2014
Väritutkimus 10/2013

Oulun Vanha Pappila (Carl Ludvig Engel 1824, laajenn. Oldenburg 1851, muutos ja laajenn. rak.mest. J.W. Lillqvist 1898)
Sisäpihan kuistin ikkunoiden korjaukset ja asennukset 1-5/2014
Kaakeliuunien siistiminen ja katon koristemaalauksen korjaukset 11/2012
Asemakadun puoleisen osan ikkunoiden ja ovien restaurointi 8/2011 – 1/2012
Museohuone piiankamarin pintojen restaurointityöt 2-4/2011
Haukkaikkunoiden restaurointi 2-4/2011
Ulko-ovien korjaukset; korjausvaihe II, 10-12/2010
Palautettavien koristemaalausten teko barokkisalin kattoon ja kuviomaalaus lattiaan; 10-12/2010
Ikkunoiden restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010
Väliovien restaurointi; korjausvaihe II, 6-12/2010
Ikkunoiden mallikorjaukset 10/2009 -2/2010
Sisäpuolen väripintojen tutkimukset, sabluunamaalausten tallentaminen ja raportointi 10/2009 - 3/2010

Jokelan pappila (1802 rovasti Jaakko Simelius?), Kalajoki, Kalajoen srk
Salin kattomaalausten nurkkakoristeiden rekostruointi 3-4/2012
Eteisen varpuroiskemaalauksen rekonstruointi liimamaalilla 3-4/2012

Kemin Pappila ja Nuorisotalo(n.1930), Kemin seurakunta
Ikkunoiden kunnostusurakka 2010

Kempeleen vanha pappila (rakennettu 1899, vahingoittui pahoin tulipalossa 16.4.2019, purettiin kesällä 2020)
Palosta säilyneiden rakennusosien dokumentointi ja fragmenttien talteenotto 8-12/2019
Pappilan rakenteiden dokumentointi purkutyön yhteydessä 7-8/2020

RESTAUROINTITÖITÄ YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE:

Oulun kaupunki, Oulu 10 B, Torikatu, (1883), Oulu
Ikkunoiden, ulko- ja sisäovien kunnostus 2/2025- 3/2026
Uusien ikkunoiden valmistus ensimmäiseen kerrokseen 3-6/2025
Ikkunakarmien uusiminen 1. ja 2 krs sekä asennus 03-08/2025
Nurkkaparvekkeen puukaiteen valmistus 11/2025
Julkisivun rappauspinnan väritutkimukset 5-6/2024

Jurveliuksen talo (vanhin osa 1845),Rantakatu 6, Oulu; PSOAS
Ravintolaosan ovi- ja ikkunakunnostus 03/2026-06/2026
Sisäpihan puujulkisivukunnostus 05-09/2025
Sisäpihan ikkuna- ja ovikunnostus 05/09/2025
Rantakadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaus 2-7/2020
Kauppurienkadun puoleisen puujulkisivun ja ikkunoiden korjaustyöt 1-5/2017
Ikkunakorjauksen malli-ikkuna 4/2016

Lamminahon talomuseo (päärakennus 1800-luvun alkusta), Vaala, Senaattikiinteistö

Leivinuunin kunnostus 05/2025
Piharakennusten punamultamaalaus ja korjaustöitä 6-7/2024
Pärekattojen uusimista ja seinien laudoitusten korjauksia 6-7/2023
Luhtirakennuksen pärekaton uusiminen 7-8/2022
Päärakennuksen huopakaton uusiminen 5-6/2022
Lattioiden avaaminen ja rakenteiden korjaukset 2021
Lasten aitan sisäpintojen teko ja rakenteiden korjaus 2021
Naisten kommuutin teko lämpimäksi tilaksi eteiseen 2021

Kempeleen museo
Päärakennuksen neljän ikkunan kunnostus 4/5/2025
Päärakennuksen neljän ikkunan korjaukset 8-9/2024
Navettarakennuksen itäpäädyn hirsikorjaukset ja välipohjan tuennat 6/2024
Päärakennuksen kuuden ikkunan korjaus 8-9/2023

Oulun kaupunki, Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9 (1884), Oulu
Tammipariovien kunnostus 11/2024 – 2/2025
Puujulkisivun, ikkunoiden ja rappauspinnan väritutkimus 6-7/2024

Oulun kaupungintalo
Verhoiltujen irtokalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt 1-6/2024
Tornien pyöreiden ikkunoiden uusittavien puitteiden valmistus 11/2023
Museon keittiön muutostyöt 2021

Koulutuskeskus Brahe Ruukin luonto- ja hevoskeskus
Päärakennuksen ikkunoiden kunnostus 12/2022-7/2024

Myllytullin koulu (1901 lääninarkkitehti Johan Jacob Ahrenbergin suunnitelmin mukaan) Oulun kaupunki
Ikkunoiden kunnostus 6/2022 – 1/2024

Virkailijakerho (1921 Birger Federley) Metsä Group Kemi, Karihaara
Sisäovien lukitusmuutosten työstöt 3-5/2024
Rakennuksen rungon lahovaurioiden korjaukset 8-9/2022
puujulkisivukunnostus 4-11/2022
ikkuna- ja ovikunnostus 4-11/2022

Hailuodon museo Kniivilä
Navetan pärekaton pojoispäädyn uusiminen 8/2021
Ulkoverhouksen kunnostus, maalinpoisto ja maalaus 4-11/2022

Kemi Oy:n Karihaaran konttori
Alkuperäisen tammi-ikkunan korjausmallityö 11-12/2022

Byströmin talo (1884 Hogo Neuman) Oulun kaupunki
Katon tornien koristekaiteiden valmistus 1-8/2022
Tornien ikkunoiden ja koristeosien kunnostus 1-4/2022

Kellonkartano (1911) Kello, Haukipudas
Luoteen ja koillisen puolen ikkunoiden korjaus 1-10/2022
Lounaan ja kaakon puoleisten ikkunoiden korjaus 6-12/2021

Piispantalo (n 1850), Kuopio, Kuopion Rouvasväen yhdistys ry
Ikkunoiden ulkopuolen ja ulko-ovien kunnostustyö 5-9/2021

Pikkupalatsi (Fredrik Thesleff 1897), Tampere; Pikkupalatsi Oy
Saunan pintojen ja lauteiden uusiminen 9-11/2020
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 4/2019 - 6/2020
Ikkunoiden kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen 3-4/2018

Kulttuuritalo Valve (1. ja 2. krs 1883–1884 lääninarkkitehti John Lybec; 3.krs ja muutostyö 1893-1894 arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman&Wasastjerna) Oulun kaupunki
Ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus 10/2018-11/2020

Akolan kartano (rakennuttaja laamanni Antell 1796)
- Vanhan mallin mukaan valmistettujen tapettien kiinnitys ja pintojen maalaustyöt 9/2021
- Toisen kerroksen pintakäsittelytyöt ja ikkunnoiden sisäpuitteiden korjaus 6-11/2020; 2-4/2021
- Uusien ulko-ovien teko mallin mukaan, toisen kerroksen parioven muutostyö 6-8/2020
- Sisäpuolen pintakäsittelytyöt, ikkunoiden sisäpuitteiden korjaus ja maalaus 1-12/2019
- Ensimmäisen kerroksen sisäpuolen pintakäsittelytyöt 6-12/2018
- Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korjaukset, työnjohto 3/2017 – 2020
- Vanhojen lattialankkujen puhdistus ja kunnostus 1-2/2018
- Vanhojen lautakattojen puhdistus ja koemaalaus liimamaalilla 9-10/2017
- Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden korjaus 10-12/2016
- Toisen kerroksen ikkunoiden ulkopuitteiden restaurointi 10-12/2014
- Kellarin kattorakenteiden ja hirsivaurioiden korjaukset 7-11/2013
- Ulkoverhouksen vauriokohtien ja kuistin ikkunoiden korjauksia 9-12 /2012
- Ikkunoiden vaurioiden kartoitus ja ikkunapellitysten uusimien 11/2012
- Ulkoverhouksen maalaustyö 5-6/2008
- Ikkunoiden kunnostukset 5-6/2008

Pohjois-Suomen AVI:n päärakennus, Oulun Lääninhallitustalo, (1887-1890 arkkitehti Jac. Ahrenberg Konstantin Kiseleffin luonnosten pohjalta), Senaattikiinteistöt
- Parvekkeen kaiteen kunnostus 07/2025
- Rappausvaurioiden korjauksia 7/2025
- Rappausvaurioiden korjauksia 6/2024
- Etelän puolen ulkisivun ikkunoiden huoltomaalaus 5/2024
- Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 5/2013 -2/2014
- Ikkunoiden korjaustarpeiden ja -tapojen arviointi ja korjauksen kustannusarvio 6-8/2011

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto virastorakennus 3, Linnakatu 1(1870, laajennus Sucksdorff 1910) Senaattikiinteistöt
- Rappausvaurioiden korjauksia 7/2025
- Rappausvaurioiden korjauksia 6/2024
- Itäpäädyn ikkunoiden huoltomaalaus 5/2024
- Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjaus 10-12/2017
- Porrashuoneiden ja länsipäädyn vanhojen ikkunoiden korjausehdotuksen laatiminen 8/2017
- Linnakadun puoleisten ovien kunnostus 5-6/2016
- Neuvotteluhuoneen alkuperäisten ikkunoiden ja parvekeovien korjaus 3-5/2014
- Ulko-ovien tiivistyksen ja toimivuuden parantaminen 9/2011
- Porrashuoneiden väri-inventointi 9-10/2009

Franzenin talo (Carl Ludvig Engel 1829), Oulu
- Ikkunoiden kuntotutkimus 10/2024
- Ensimmäisen kerroksen liiketilojen ikkunoiden tiivistykset 3/2018
- Alimman kerroksen julkisivurappausten vauriokohtien korjaus 6-7/2017
- Toisen kerroksen yhden huoneen sisäpuolen maalaustyöt ja alakerran väliovien maalaus 5/2015
- Kolmannen kerroksen asuntojen ikkunoiden tiivistys ja korjauksia 11/2014 – 2/2015
- Toisen kerroksen ikkunoiden tiivistykset 3/2015
- Ulko-ovien korjauksia 11/2014

Juhlatalo Rauhala (arkkitehti Arthur Kajanus 1898) Oulu, Mannenkatu 1; PSOAS
- Salien tapetointi ja maalaustyöt 3, 4/2018; 3/2019
- Parvekkeiden puukaiteiden uusimien 6-9/2015
- Julkisivun koristeellisten puuosien valmistus 8-9/2015

Keisarin maja, kansallisromanttinen matkailupaviljonki (Hugo Saurén 1880) Tornio Aavasaksa
- Ulkopintojen väritutkimus ja maalaustyösuunnitelma 5-6/2018

Oulun linnan Tähtitorni (Westlinger 1875) / Oulun kaupunki
- Tornin ylälyhdyn ikkunoiden kunnostus ja karmirakenteen muutokset 3-4/2018

Kiimingin kirkkopirtti (1925) ja vanha koulu (1885), Kiiminki
- Ikkunoiden kunnostus 4-8/2017

Svendelinien kauppakartano (Hugo Neuman 1882), Oulu, Rantakatu 2; Rakennusteho Oy
Sisäpintojen väritutkimus 2-4/2016
Lassin päiväkoti, ent kunnallissairaalan sairasosasto (Magnus Schjerbeck 1896; 1900) Tuiranpuisto, Oulu
Eteläseinän ikkunoiden restaurointi 5-7/2015
Oulun rautatieasema (Knut Nylander1886; laajennus Bruno Granholm) Ovenia Oy
Ulkopuolen väri-inventointi 3/2015
Laanilan virkatalo (n.1850), Oulu
Saunan uuden oven teko Alvar Aallon alkuperäisen suunnitelman mukaan 11/2015
Katon koristemaalausten dokumentointi 10/2014 ja koristemaalaus 4/2015
Uusien kiintokalusteiden maalaus 3-4/2015
Ojakatu 2, ns. Tervosen talo Oulu; Pohjois-Suomen Messut ry
Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset 8-12/2014
Parioven kunnostus ja eteistilan maalaustyöt 1/2015
Impilinna (Jussi Paatela 1927), Seppälän entisen karjanhoitokoulun päärakennus, Kajaani
Ikkunoiden valmistaminen alkuperäisten mallien pohjalta yhteistyössä Psl A Punkeri, Ruukki 3-9/2014
Donnerin talo, Kokkola
Sisäpintojen restaurointi- ja pintakäsittelytöitä 3-6/2014
Kuopion kauppahalli (J.V.Strömberg 1901), Kuopion Kaupunki
Ikkunoiden puitteiden korjaukset 2- 4/2013
Oulunsuun nuorisoseuran talo (1906), Oulunsuun nuorisoseura ry, Oulu
Alkuperäisten ikkunoiden restaurointi 6-10/2012
Kuuden alkuperäisen ikkunan restaurointi 3-7/2011
Utajärven Seurakuntatalo, Utajärvi
Lyijylasityön restaurointi 7-9/2011
Oulun vanhan hautausmaan hautajaishuoneisto, (n.1880 ja laajennus 1955), Oulun seurakuntayhtymä
Ikkunoiden kunnostustyöt 5-9/2010
Ulkoverhouksen puukorjaukset 6/2010
Ulkopuolen väritutkimus 3/2010
Ruustinnanhovi (Wivi Lönn 1910), Haapavesi
Työselostuksen laatiminen ikkunankorjaustyölle 4/2011
Gelman 2.(1910-luku), Raahen sairaala-alue
Toisen kerroksen ikkunoiden restaurointi 1-4/2010

TOITÄ TALOYHTIÖILLE:

As Oy Tuomi, Tuomitalo (rakennusmestari K.K Myllylä 1906) Oulu
Sisäpihan rappausvaurioiden korjaus 7/2024
Sisäpihan parvekeovien ulkopuolen tammipintojen uusminen 8-9/2023
Porrashuoneiden lattioiden maalaustyöt 11/2022
Lattian avaus ja kosteusvaurion laajuuden selvitys 9/2022
Kellarikerroksen ikkunasyvennysten rappauskorjaukset 8/2022
Ullakkokerroksen alkuperäisten ikkunoiden korjaus 10-11/2020
Kahden ulko-oven tammipintojen uusiminen 11/2018
Porrashuoneiden alkuperäisten ikkunoiden korjaus 4-8/2014
Kiinteistö Oy Tervatalot / Huuskon talo, Koulukatu 12 Oulu
Ikkunoiden sisäpuolen korjaustyöt 9-11/2020
Ikkunoiden ulkopuolen korjaustyöt 3-6/2021
As Oy Koskitie 32, Oulu (Uki Heikkinen)
Ikkunoiden ja ovien kunnostus 11/2020-5/2021
As Oy Syrjäkatu 23 (1920-luku), Syrjäkatu 23, Oulu
Ikkunoiden ulkopuolen korjaus 9-12/2015

As Oy Torikatu 4, Kolmiotalo (Johan Sigfrid Sirén 1924),Torikaru 4, Oulu
Alkuperäisten ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 6-9/2014; 5/2015
Ulkopintojen väritutkimukset 2-3/2014
Uusien tuuletusparvekkeiden lasipariovien teko alkuperäisen mallin mukaan 4-8/2013
As Oy Toivoniementie 7, Oulu
Kerrostalon parvekeovien restaurointi 6/2013 - 6/2014
As Oy Oulun Karjakatu, Karjakatu (1949), Oulu
Ulkoverhouksen rakenteen selvitys ja korjaustyön työselostus 4-5/2011
Ulkoverhouksen korjaustyön valvonta 7-9/2011

Viimeisimmät väritutkimukset:

Simon kirkko (Ernest Berhard Lohrmann 1846)
Väritutkimus 11/2025
Piippolan kirkko (Simo Jylkkä 1770)
Väritutkimus 10/2025
Oulun kaupunki, Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9 (1884), Oulu
Puujulkisivun, ikkunoiden ja rappauspinnan väritutkimus 6-7/2024
Oulun kaupunki, Oulu 10 B, Torikatu, (1883), Oulu
Julkisivun rappauspinnan väritutkimukset 5-6/2024
As Oy Oulun Ainola, Ainolan museo (1931)
Julkisivun rappauspinnan väritutkimukset 5-6/2024
Kannuksen kirkko, Valtakatu, (1817) rakennettu Heikki Kuorikosken johdolla
Kannuksen kirkon ja tapulin ulkopuolen väritutkimus 5-6/2023
Kannuksen kirkon ja tapulin sisäpuolen väritutkimus 5-6/2023
Limingan kirkko (A.F.Granstedin ja C.L.Engelin 1823 laatimien suunnitelmien mukaan Heikki Kuorikosken johdolla v. 1826)
Limingan kirkon ja tapulin puujulkisivun, ikkunoiden ja ovien väritutkimus 5-6/2023
Oulun Tuomiokapituli, Rantakatu 1, Oulu
Puujulkisivun, ikkunoiden ja ovien väritutkimukset 11/2022
Rautio kirkko (valmistui 1800 Simon Jylkkä-Silvénin suunnitelmien mukaan)
Ulkopintojen väri-inventointi 5-6/2022
Lestijärven kirkko (valmistunut 1827. Suunnittelijana arkkitehti A.N. Edelcranz)
Ulkopintojen väri-inventointi 5/2022

OLEMME TEHNEET KORJAUS- JA RESTAUROINTITÖITÄ MYÖS LUKUISISSA YKSITYISHENKILÖIDEN OMISTAMISSA RAKENNUKSISSA.